

Bureau Veritas Exploitation SAS

RENNES
1 à 3 rue M. de la Gournerie
CS 63901
35039 Rennes Cedex France
Téléphone : 02.99.23.39.39
Mail : claud.gallo@fr.bureauveritas.com

A l'attention de M. PASTY JEAN-MARC

LYCEE DES METIERS PIERRE MENDES FRANCE
34 RUE BAHON RAULT
35000 RENNES

Rapport mis à disposition sur le site BVLink
<https://bvlink.bureauveritas.com/>

Copie à **MME SAUDRAY**

Rapport de vérification générale périodique de machine(s) non soumise(s)

Atelier menuiserie



Intervention du 10/12/2018 au 11/12/2018

Coordonnées du site :

Nom du site : LYCEE DES METIERS PIERRE MENDES
FRANCE
Latitude : -1.6841
Longitude : 48.134

Lieu d'intervention :

34 RUE BAHON RAULT
35000 RENNES

Numéro d'affaire : 2313310

Référence du rapport : 201280944.1.R

Rédigé le : 12/12/2018

Par : Claude GALLO

Ce document a été validé par son auteur

Ce rapport contient 35 fiches

PREAMBULE

Bureau Veritas a le plaisir de vous remettre le rapport de vérification de vos équipements de travail identifiés ci-après.

Ce rapport comprend une fiche par équipement de travail dans laquelle sont mentionnées : la réglementation prise en référence, l'identifiant de l'équipement, les caractéristiques techniques essentielles, l'avis général, les éventuelles actions à entreprendre et le contenu de la prestation effectuée par Bureau Veritas, à l'aide des moyens mis à sa disposition.

RAPPEL DES OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR

La vérification a été réalisée en référence à la réglementation mentionnée dans la fiche de l'équipement.

Les examens effectués ainsi que les éventuelles mesures et participations aux essais ont été réalisés :

- dans la configuration présentée le jour de la vérification ;
- sur les parties visibles et accessibles tel que défini au paragraphe 3.2 « *Vérifications visuelles limitées aux parties accessibles* » de la note technique n°9 du 2 août 1995 relative aux vérifications générales périodiques des équipements du travail.
- sans démontage ;
- sans intervention nécessitant la modification ou le dérèglement des circuits ou dispositifs de sécurité ;
- en utilisant les accès permanents ou spécialement aménagés, appropriés et conformes à la réglementation.

A défaut d'une mention contraire dans les fiches du présent rapport, la vérification ne porte pas sur :

- les examens et essais de l'efficacité des dispositifs agissant en cas de dépassement des conditions d'emploi (tels que freins de sécurité, dispositifs hors course, détecteurs de survitesse, détecteurs de balourd, etc...) en l'absence de procédures de tests du constructeur ou de l'utilisateur et/ou nécessitant la mise en œuvre de moyens d'essai particuliers et/ou la neutralisation de certains organes pouvant présenter des risques importants, notamment pour les opérateurs.
- Leurs vérifications peuvent faire l'objet d'une mission complémentaire sur demande de l'employeur.

Par ailleurs, Bureau Veritas ne peut être tenu pour responsable des dommages provoqués lors de la vérification par les essais de fonctionnement, ceux-ci ayant pour objectif de vérifier l'absence d'anomalie dans le fonctionnement de l'appareil.

Nota : Le présent document n'est pas un rapport de vérification de l'état de conformité. Ce document ne peut pas être présenté en réponse à une demande de l'inspection du travail portant sur la vérification de l'état de conformité d'un équipement de travail.

ACTIONS A MENER

Sur la base de l'ensemble des informations en sa possession et notamment des « avis généraux » du présent rapport, **l'employeur décide ou non du maintien en service de chaque équipement.**

De plus, le cas échéant l'employeur doit remédier aux anomalies ou défauts constatés lors de la vérification.

Enfin, l'employeur doit tenir à jour **un registre de sécurité par établissement**, y consigner sa propre conclusion à partir des résultats des vérifications et y annexer le présent rapport.

Pour faciliter la prise de connaissance du rapport et vous orienter sur les informations essentielles nécessaires à la prise de décision, Bureau Veritas affiche en première page du rapport un pictogramme synthétisant le résultat de la vérification.

La définition de cette symbolique est précisée dans le tableau joint.



LES ECARTS Potentiels de la vérification d'un équipement			
Absence d'actions à entreprendre	100% Points vérifiés	100% Des équipements vérifiés	Pictogramme du rapport
OUI	OUI	OUI	
OUI	NON	OUI	
OUI ou NON		NON	
NON	OUI ou NON		

En complément, chacune des Fiches « équipement » du rapport de vérification comporte un avis général qui a pour objectif de décrire par une phrase courte l'une des 7 conclusions possibles de la vérification rappelé dans le tableau ci-après.

Avis général	Signification / Conséquences
Satisfaisant.	<i>Satisfaisant.</i>
Vérification partielle.	<i>Certains points n'ont pas pu être vérifiés.</i>
Non satisfaisant.	<i>Non satisfaisant : les vérifications ont fait apparaître les défauts ou anomalies mentionnées dans le récapitulatif des « actions à entreprendre » auxquelles il y a lieu de remédier.</i>
Équipement/installation non présenté(e).	<i>Non vérifié. Équipement/installation non présenté(e) : les éventuelles actions à entreprendre constatées lors de notre précédente vérification sont reconduites dans le présent rapport.</i>
Équipement/installation non disponible.	<i>Non vérifié. Équipement/installation non disponible : les éventuelles actions à entreprendre constatées lors de notre précédente vérification sont reconduites dans le présent rapport.</i>
Équipement/installation en panne.	<i>Non vérifié. Équipement/installation en panne : les éventuelles actions à entreprendre constatées lors de notre précédente vérification sont reconduites dans le présent rapport.</i>
Demande de mise à l'arrêt.	<i>Demande de mise à l'arrêt : les vérifications ont fait apparaître des défauts ou anomalies graves mentionnées dans le récapitulatif des « actions à entreprendre » qui nécessitent l'arrêt de la machine.</i>

Le pictogramme comme l'avis général, sont des aides appréciables à la consultation mais ne peuvent se substituer à une lecture attentive et détaillée du rapport afin de vérifier la cohérence des informations relevées et prendre connaissance des écarts émis.

PERSONNE(S) RENCONTREE(S)

A notre arrivée, nous nous sommes présentés à Mr. Pasty.

EQUIPEMENT(S) OBJET(S) DU PRESENT RAPPORT

Quantité	Équipement(s)	Quantité	Équipement(s)
35	MACHINE DIVERS		

Liste récapitulative des observations issues de la vérification

Périmètre vérifié dans le rapport / LYCEE DES METIERS PIERRE MENDES FRANCE

ÉQUIPEMENT(S) VÉRIFIÉ(S)

Fiche N° 1 : MACHINE DIVERS

N° interne : 1
Localisation : ATELIER MENUISERIE

Marque : CHAMBON
Type : D10 D125
N° de série : 22831
Année de mise en service : 1966

Avis Général Non satisfaisant.

Point vérifié Actions à entreprendre

2.2- Freins



Câbler le frein.

Date de 1^{ère} apparition :

10/12/2018

Code Obs. :

CG/111218/091447/0

Vous pouvez souscrire à l'option
Data View



Aucune image
disponible

Fiche N° 2 : MACHINE DIVERS

N° interne : 2
Localisation : ATELIER MENUISERIE

Marque : LYON FLEX
Type : F 2056
N° de série : 1564
Année de mise en service : 1997

Avis Général Non satisfaisant.

Point vérifié Actions à entreprendre

8.3- Protecteurs mobiles

**(DDS) Régler le détecteur de position afin de limiter
l'accès aux éléments dangereux (détection insuffisante :
ouverture trop importante)**

Date de 1^{ère} apparition :

10/12/2015

Code Obs. :

CB/101215/155615/0

Liste récapitulative des observations issues de la vérification

Fiche N° 3 : MACHINE DIVERS

N° interne : 6
Localisation : ATELIER MENUISERIE

Marque : COLLIOT LABOURO
Type : D 11-800
N° de série : 215
Année de mise en service : 1973

Avis Général Non satisfaisant.

Point vérifié Actions à entreprendre

1.1- Stabilité



Fixer la scie au sol.

Date de 1^{ère} apparition :

10/12/2018

Code Obs. :

CG/111218/081829/0

7.3- Signalisation / Consignes



Remettre en fonctionnement le voyant présence tension.

Date de 1^{ère} apparition :

10/12/2018

Code Obs. :

CG/111218/081629/0

Fiche N° 4 : MACHINE DIVERS

N° interne : 7
Localisation : ATELIER MENUISERIE

Marque : COLLIOT LABOURO
Type : D 07-800
N° de série : 691
Année de mise en service : 1973

Avis Général Non satisfaisant.

Point vérifié Actions à entreprendre

1.1- Stabilité



Fixer la machine au sol.

Date de 1^{ère} apparition :

10/12/2018

Code Obs. :

CG/111218/082003/0

Liste récapitulative des observations issues de la vérification

Point vérifié

Actions à entreprendre

8.1- Distance de sécurité

Remettre en place le carter de protection qui empêche l'accès à la lame en haut du protecteur télescopique.



Date de 1^{ère} apparition :

10/12/2018

Code Obs. :

CG/111218/083246/0

Fiche N° 5 : MACHINE DIVERS

N° interne : 10

Localisation : ATELIER MENUISERIE

Marque : KAMRO

N° de série : 1122

Année de mise en service : 1974

Avis Général

Non satisfaisant.

Point vérifié

Actions à entreprendre

7.3- Signalisation /
Consignes

Remettre en état de fonctionnement le voyant présence tension

Date de 1^{ère} apparition :

10/12/2015

Code Obs. :

CB/101215/111709/0

9.3- Arrêts d'urgence

Refixer correctement l'arrêt d'urgence

Date de 1^{ère} apparition :

10/12/2015

Code Obs. :

CB/101215/111739/0

Fiche N° 6 : MACHINE DIVERS

N° interne : 11

Localisation : ATELIER MENUISERIE

Marque : SCM

Type : 120 C

N° de série : Non renseigné

Année de mise en service : 1974

Avis Général

Non satisfaisant.

Liste récapitulative des observations issues de la vérification

Point vérifié

Actions à entreprendre

7.3- Signalisation /
Consignes

Remettre en fonctionnement le voyant présence tension.



Date de 1^{ère} apparition :

10/12/2018

Code Obs. :

CG/101218/162945/0

Fiche N° 7 : MACHINE DIVERS

N° interne : 13

Localisation : ATELIER MENUISERIE

Marque : SAUTEREAU

Type : CONCEPT 4

N° de série : 3206TCD01

Année de mise en service : 1997

Avis Général

Non satisfaisant.

Point vérifié

Actions à entreprendre

7.3- Signalisation /
Consignes

**Remettre en état de fonctionnement le voyant de la
toupie.**

Date de 1^{ère} apparition :

10/12/2015

Code Obs. :

CB/101215/161346/0

8.3- Protecteurs mobiles

**Assurer le fonctionnement du capteur capot ouvert (si on
resserre la molette du protecteur quand il est ouvert la
machine redémarre).**



Date de 1^{ère} apparition :

10/12/2018

Code Obs. :

CG/101218/170746/0

8.3- Protecteurs mobiles

**(DDS) Régler le détecteur de position afin de limiter
l'accès aux éléments dangereux (redescende trop lente
des protecteurs outils)**

Date de 1^{ère} apparition :

10/12/2015

Code Obs. :

CB/101215/161441/0

Liste récapitulative des observations issues de la vérification



Fiche N° 8 : MACHINE DIVERS

N° interne : 14
Localisation : ATELIER MENUISERIE

Marque : GUILLIET
Type : 180 KXY
N° de série : 828
Année de mise en service : 1984

Avis Général Satisfaisant.

Fiche N° 9 : MACHINE DIVERS

N° interne : 18
Localisation : ATELIER MENUISERIE

Marque : DUCUROI
Type : BS 75
N° de série : 10143-11627
Année de mise en service : 1972

Avis Général Demande de mise à l'arrêt de la machine.

Point vérifié

Actions à entreprendre

1.1- Stabilité

Fixer la machine au sol.



Date de 1^{ère} apparition :

10/12/2018

Code Obs. :

CG/101218/145049/0

3.1- Equipements et
raccordements

**(DDS) Refaire les presse-étoupes des passages des câbles
électriques sur son câble d'alimentation**

Date de 1^{ère} apparition :

10/12/2015

Code Obs. :

CB/101215/112204/0

3.3- Séparation

**(DDS) Installer un dispositif de séparation de l'énergie
électrique a l'origine de la machine.**



Date de 1^{ère} apparition :

10/12/2018

Code Obs. :

CG/101218/145233/0

Liste récapitulative des observations issues de la vérification

Point vérifié

Actions à entreprendre

7.3- Signalisation /
Consignes

Remettre en état le voyant présence tension détérioré.



Date de 1^{ère} apparition :

10/12/2018

Code Obs. :

CG/101218/145141/0

8.3- Protecteurs mobiles

**(DDS) Remettre en état le protecteur mobile détérioré la
coupure n'est plus assurée à l'ouverture.**

Date de 1^{ère} apparition :

10/12/2015

Code Obs. :

CB/101215/102233/0

Fiche N° 10 : MACHINE DIVERS

N° interne : 114

Localisation : ATELIER MENUISERIE

Marque : Marzani

Type : PV 12

N° de série : Non précisé

Année de mise en service : Non précisée

Avis Général

Non satisfaisant.

Point vérifié

Actions à entreprendre

6.1- Sélecteurs, boutons-
poussoirs, leviers...

**Remettre en place une boule au bout d'un levier de
blocage d'un vérin vertical.**



Date de 1^{ère} apparition :

10/12/2018

Code Obs. :

CG/111218/104115/0

Fiche N° 11 : MACHINE DIVERS

N° interne : 156

Localisation : ATELIER MENUISERIE

Marque : LAMELLO SCHNEEBERGER

Type : 21 LEPUS 60

N° de série : 20092

Année de mise en service : 2000

Avis Général

Satisfaisant.



Liste récapitulative des observations issues de la vérification

Fiche N° 12 : MACHINE DIVERS

N° interne : 203
Localisation : ATELIER MENUISERIE

Marque : ALTERNAX PARVEAU
Type : LS80L2
N° de série : 785-746112
Année de mise en service : 2010

Avis Général Demande de mise à l'arrêt de la machine.

Point vérifié

Actions à entreprendre

3.1- Equipements et
raccordements



Refermer la plaque du pupitre de commande.

Date de 1^{ère} apparition :

10/12/2018

Code Obs. :

CG/101218/090042/0

6.1- Sélecteurs, boutons-
poussoirs, leviers...



Retourner le pupitre de commande afin que l'accès aux boutons de commande soit plus aisé.

Date de 1^{ère} apparition :

10/12/2018

Code Obs. :

CG/101218/090211/0

8.3- Protecteurs mobiles

Régler le détecteur de position du protecteur supérieur afin de couper l'alimentation de la machine dès le début de l'ouverture de ce dernier, actuellement on peut ouvrir le protecteur sans provoquer l'arrêt.

Date de 1^{ère} apparition :

10/12/2015

Code Obs. :

CB/101215/153721/0

Fiche N° 13 : MACHINE DIVERS

N° interne : 208
Localisation : ATELIER MENUISERIE

Marque : GUILLIET
Type : C17
N° de série : 401
Année de mise en service : 1992

Avis Général Satisfaisant.



Liste récapitulative des observations issues de la vérification

Fiche N° 14 : MACHINE DIVERS

N° interne : 229
Localisation : ATELIER MENUISERIE

Marque : BERTAUD LAURENT
Type : MM 20
N° de série : 3SK63B2
Année de mise en service : 1992

Avis Général Demande de mise à l'arrêt de la machine.

Point vérifié

Actions à entreprendre

3.3- Séparation

(DDS) Installer un dispositif de séparation de l'énergie électrique condamnable

Date de 1^{ère} apparition :

10/12/2015

Code Obs. :

CB/101215/155010/0

8.2- Protecteurs fixes

Resserrer la protecteur du mandrin.

Date de 1^{ère} apparition :

10/12/2018

Code Obs. :

CG/101218/095743/0

9.3- Arrêts d'urgence

(DDS) Réparer le dispositif d'arrêt d'urgence

Date de 1^{ère} apparition :

10/12/2015

Code Obs. :

CB/101215/155045/0

Fiche N° 15 : MACHINE DIVERS

N° interne : 233
Localisation : ATELIER MENUISERIE

Marque : SYDERIC
Type : SN 14 E
N° de série : 128300
Année de mise en service : 1993

Avis Général Non satisfaisant.

Point vérifié

Actions à entreprendre

1.4- Eclairage

Remettre en place l'ampoule et sa protection.

Date de 1^{ère} apparition :

10/12/2018

Code Obs. :

CG/101218/091745/0

Liste récapitulative des observations issues de la vérification

Fiche N° 16 : MACHINE DIVERS

N° interne : 241
Localisation : ATELIER MENUISERIE

Marque : ELU
Type : MWA 57
N° de série : 101366

Avis Général Demande de mise à l'arrêt de la machine.

Point vérifié Actions à entreprendre

1.1- Stabilité



Fixer le touret.

Date de 1^{ère} apparition :

10/12/2018

Code Obs. :

CG/101218/133212/0

1.2- Eléments constitutifs



Remettre en place les plaques d'appuis qui doivent se trouver au plus près des la meule.

Date de 1^{ère} apparition :

10/12/2018

Code Obs. :

CG/101218/133433/0

3.1- Equipements et raccordements



Remédier aux faux contacts : il faut bouger le câble pour que le touret démarre.

Date de 1^{ère} apparition :

10/12/2018

Code Obs. :

CG/101218/133743/0

Fiche N° 17 : MACHINE DIVERS

N° interne : 253
Localisation : ATELIER MENUISERIE

Marque : SYDERIC
Type : SN 14 E
N° de série : 31653E1009
Année de mise en service : 1994

Avis Général Non satisfaisant.

Liste récapitulative des observations issues de la vérification

Point vérifié

Actions à entreprendre

2.1- Eléments mobiles

**Remettre en place le ressort de rappel de la descente
colonne de perçage.**



Date de 1^{ère} apparition :

10/12/2018

Code Obs. :

CG/111218/102040/0

3.1- Equipements et
raccordements

**(DDS) Refaire les presse-étoupes des passages des câbles
électriques de la prise de courant d'alimentation**

Date de 1^{ère} apparition :

10/12/2015

Code Obs. :

CB/101215/144828/0

Fiche N° 18 : MACHINE DIVERS



N° interne : 549

Localisation : ATELIER MENUISERIE

Marque : UTIS

Type : R 60

N° de série : 1677

Année de mise en service : 2005

Avis Général

Satisfaisant.

Fiche N° 19 : MACHINE DIVERS



N° interne : 582

Localisation : ATELIER MENUISERIE

Marque : DEWALT

Type : DW 707

N° de série : 103409

Année de mise en service : 2006

Avis Général

Satisfaisant.

Fiche N° 20 : MACHINE DIVERS

N° interne : 583

Localisation : ATELIER MENUISERIE

Marque : CASADEI

Type : F 214/L

N° de série : 06T1005027

Année de mise en service : 2006

Avis Général

Non satisfaisant.

Liste récapitulative des observations issues de la vérification

Point vérifié

Actions à entreprendre

8.3- Protecteurs mobiles	Replacer les vis de fixation sur le protecteur mobile supérieur
	<i>Date de 1^{ère} apparition :</i> 10/12/2015
	<i>Code Obs. :</i> CB/101215/114526/0

8.4- Protecteurs réglables	Resserrer les fixations du protecteur réglable.
	<i>Date de 1^{ère} apparition :</i> 10/12/2018
	<i>Code Obs. :</i> CG/101218/162045/0

Fiche N° 21 : MACHINE DIVERS

N° interne : 594

Localisation : ATELIER MENUISERIE

Marque : HETTICH

Type : BLUE MAX 8FS

N° de série : 6949

Année de mise en service : 2003

Avis Général

Non satisfaisant.

Point vérifié

Actions à entreprendre

3.3- Séparation	(DDS) Installer un dispositif de séparation de l'énergie électrique condamnable
	<i>Date de 1^{ère} apparition :</i> 10/12/2015
	<i>Code Obs. :</i> CB/101215/163003/0

8.2- Protecteurs fixes	Remettre en état le protecteur fixe frontal
	<i>Date de 1^{ère} apparition :</i> 10/12/2015
	<i>Code Obs. :</i> CB/101215/163057/0

9.3- Arrêts d'urgence	(DDS) Réparer le dispositif d'arrêt d'urgence (fixation)
	<i>Date de 1^{ère} apparition :</i> 10/12/2015
	<i>Code Obs. :</i> CB/101215/163153/0

Liste récapitulative des observations issues de la vérification

Fiche N° 22 : MACHINE DIVERS

N° interne : 659
Localisation : ATELIER MENUISERIE

Marque : SAUTEREAU
Type : TRANSCUT
N° de série : 958MBH23T
Année de mise en service : 2004

Avis Général Demande de mise à l'arrêt de la machine.

Point vérifié

Actions à entreprendre

8.1- Distance de sécurité

**Limité l'accès à la partie supérieure de l'outil le
protecteur en place est trop petit.**



Date de 1^{ère} apparition :

10/12/2018

Code Obs. :

CG/101218/101444/0

8.3- Protecteurs mobiles

**(DDS) Régler le protecteur mobile afin de limiter l'accès
aux éléments dangereux (ouverture trop importante)**

Date de 1^{ère} apparition :

10/12/2015

Code Obs. :

CB/101215/160605/0

9.3- Arrêts d'urgence

(DDS) Réparer le dispositif d'arrêt d'urgence (fixation)

Date de 1^{ère} apparition :

10/12/2015

Code Obs. :

CB/101215/160233/1

Fiche N° 23 : MACHINE DIVERS

N° interne : 724
Localisation : ATELIER MENUISERIE

Marque : UTIS
Type : R 50
N° de série : R50 1611
Année de mise en service : 2008

Avis Général Demande de mise à l'arrêt de la machine.

Liste récapitulative des observations issues de la vérification

Point vérifié

Actions à entreprendre

2.2- Freins



Remédier au fait que quand une demande d'ouverture capot est faite la machine ne freine pas, on peut ouvrir le protecteur supérieur alors que le rabot tourne encore.

Date de 1^{ère} apparition :

10/12/2018

Code Obs. :

CG/111218/085329/0

9.3- Arrêts d'urgence

(DDS) Réparer le dispositif d'arrêt d'urgence en façade.

Date de 1^{ère} apparition :

10/12/2015

Code Obs. :

CB/101215/145458/0

Fiche N° 24 : MACHINE DIVERS

N° interne : 731

Localisation : ATELIER MENUISERIE

Marque : CENTAURO

Type : CL 800

N° de série : 16 603

Année de mise en service : 2008

Avis Général

Demande de mise à l'arrêt de la machine.

Point vérifié

Actions à entreprendre

9.3- Arrêts d'urgence

(DDS) Remettre en état de fonctionnement le dispositif d'arrêt d'urgence situé sur le plateau.

Date de 1^{ère} apparition :

10/12/2015

Code Obs. :

CB/101215/163413/1

Fiche N° 25 : MACHINE DIVERS



N° interne : 739

Localisation : ATELIER MENUISERIE

Marque : MZ

Type : CS 1000

N° de série : 40

Année de mise en service : 2009

Avis Général

Satisfaisant.

Liste récapitulative des observations issues de la vérification



Fiche N° 26 : MACHINE DIVERS

N° interne : 740
Localisation : ATELIER MENUISERIE

Marque : SCM
Type : TI 155 EP CLASS
N° de série : AB/ 197536
Année de mise en service : 2009

Avis Général Satisfaisant.

Fiche N° 27 : MACHINE DIVERS

N° interne : 742
Localisation : ATELIER MENUISERIE

Marque : ALTENDORF
Type : F 45
N° de série : 09031042
Année de mise en service : 2009

Avis Général Non satisfaisant.

Point vérifié Actions à entreprendre

1.3- Propreté / Fuites Procéder à un dépoussiérage complet de la machine

Date de 1^{ère} apparition :

10/12/2015

Code Obs. :

CB/101215/112914/0

Fiche N° 28 : MACHINE DIVERS

N° interne : 855
Localisation : ATELIER MENUISERIE

Marque : SAOMAD
Type : UTP150/6
N° de série : 3097
Année de mise en service : 2011

Avis Général Demande de mise à l'arrêt de la machine.

Point vérifié Actions à entreprendre

4.1- Equipements et raccords (DDS) Mettre en place un dispositif de séparation de l'énergie pneumatique

Date de 1^{ère} apparition :

10/12/2015

Code Obs. :

CB/101215/151120/0

Liste récapitulative des observations issues de la vérification

Point vérifié

Actions à entreprendre

8.3- Protecteurs mobiles

Remettre en fonctionnement le contact de sécurité on peut ouvrir la porte sans arrêter la machine.



Date de 1^{ère} apparition :

10/12/2018

Code Obs. :

CG/101218/172359/0

Fiche N° 29 : MACHINE DIVERS

N° interne : 856

Localisation : ATELIER MENUISERIE

Marque : SCM

Type : SANDYA 3S

N° de série : AB/206210

Année de mise en service : 2011

Avis Général

Non satisfaisant.

Point vérifié

Actions à entreprendre

6.1- Sélecteurs, boutons-poussoirs, leviers...

Retirer la clé shuntant les sécurités des portes

Date de 1^{ère} apparition :

10/12/2015

Code Obs. :

CB/101215/111029/0

Fiche N° 30 : MACHINE DIVERS



N° interne : 1078

Localisation : ATELIER MENUISERIE

Marque : BIESSE

Type : AKRON 1320

N° de série : 96314

Année de mise en service : 2014

Avis Général

Satisfaisant.

Fiche N° 31 : MACHINE DIVERS



N° interne : 1092

Localisation : ATELIER MENUISERIE

Marque : LARENN

Type : 250 BEL OPTIMA

N° de série : 02205

Année de mise en service : 2014

Avis Général

Satisfaisant.

Liste récapitulative des observations issues de la vérification

Fiche N° 32 : MACHINE DIVERS



N° interne : 1126

Localisation : ATELIER MENUISERIE

Marque : UTIS

Type : CNS

N° de série : 319

Année de mise en service : 2015

Avis Général Satisfaisant.

Fiche N° 33 : MACHINE DIVERS



Localisation : ATELIER MENUISERIE

Marque : METABO

Type : KGS 254 PLUS

N° de série : 01025403001383144299

Année de mise en service : 2015

Avis Général Satisfaisant.

ÉQUIPEMENT(S) EN PANNE, NON PRÉSENTÉ(S) OU NON DISPONIBLE(S)

Fiche N° 34 : MACHINE DIVERS

N° interne : 403
Localisation : ATELIER MENUISERIE

Marque : FELDER
Type : K975
N° de série : 400 05 116 03
Année de mise en service : 2003

Avis Général Non vérifié. Equipement/installation non présenté(e) : les éventuelles actions à entreprendre constatées lors de notre précédente vérification sont reconduites dans le présent rapport.

condamnée

L'équipement n'ayant pas pu être vérifié : les actions à entreprendre émises, les point non vérifiés et la liste des points applicables inscrits dans le précédent rapport sont rappelés ci-après.

Fiche N° 35 : MACHINE DIVERS

N° interne : 725
Localisation : ATELIER MENUISERIE

Marque : FRAMAR
Type : MB1
N° de série : 0805264
Année de mise en service : 2008

Avis Général Non vérifié. Equipement/installation en panne: les éventuelles actions à entreprendre constatées lors de notre précédente vérification sont reconduites dans le présent rapport.

L'équipement n'ayant pas pu être vérifié : les actions à entreprendre émises, les point non vérifiés et la liste des points applicables inscrits dans le précédent rapport sont rappelés ci-après.

Point vérifié

Actions à entreprendre

7.3- Signalisation /
Consignes

Remettre en état de fonctionnement le voyant présence
tension

Date de 1^{ère} apparition :

10/12/2015

Code Obs. :

CB/101215/154200/0



ÉQUIPEMENT(S) VÉRIFIÉ(S)

Fiche n° 1	MACHINE DIVERS	N° série : 22831 N°interne : 1
	Marque : CHAMBON	Type : D10 D125
Date de mise en service : 1966		Texte de référence : Arrêté du 5 mars 1993
Localisation : ATELIER MENUISERIE		
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.		

CARACTERISTIQUES

Nature : DEGAUCHISSEUSE	
Postes de travail	
Vérifiés : 1 Postes vérifiés : Opérateur unique	Présents : 1
Energies : Electrique	

MODE DE MARCHÉ

Désignation : Marche Commande : Bouton-poussoir Autre protection : Protecteur réglable au dessus de la lame	Vérifié : Oui Appui : Impulsion
--	--

DEROULEMENT DE LA VERIFICATION

Conditions de présentation de la machine : Celles-ci nous ont permis d'effectuer la vérification

PROTECTEURS / DISPOSITIFS DE PROTECTION / AUTRES DISPOSITIFS DE PROTECTION

Protecteurs fixes

Eléments moteur : Oui	Eléments mobiles : Oui
------------------------------	-------------------------------

Protecteurs réglables

Présence : Oui	Localisation : au dessus de la lame
-----------------------	--

DISPOSITIFS D'ARRET

Arrêts d'urgence

Arrêt d'urgence : Bouton-poussoir
--

AVIS GENERAL

Non satisfaisant.

ACTIONS A ENTREPRENDRE

2.2 - Freins:

Code OBS : **CG/111218/091447/0**

Câbler le frein.

Fiche n° 1	MACHINE DIVERS	N° série : 22831 N°interne : 1
	Marque : CHAMBON	Type : D10 D125
Date de mise en service : 1966		Texte de référence : Arrêté du 5 mars 1993
Localisation : ATELIER MENUISERIE		
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.		

LISTE DES POINTS APPLICABLES

L'ensemble des points que nous avons examinés lors de notre intervention sont listés ci-après, sous réserve des observations explicitées ci-dessus.

CARACTERISTIQUES	3 EQUIPEMENT ELECTRIQUE
MODE DE MARCHE	3.1 Equipements et raccordements
DEROULEMENT DE LA VERIFICATION	3.2 Contacts directs
1 ETAT GENERAL	3.3 Séparation
1.1 Stabilité	6 ORGANES DE SERVICE
1.2 Eléments constitutifs	6.1 Sélecteurs, boutons-poussoirs, leviers...
1.3 Propreté / Fuites	6.2 Identification
2 ELEMENTS MECANIQUES	6.3 Protection
2.1 Eléments mobiles	8 PROTECTEURS / DISPOSITIFS DE PROTECTION / AUTRES DISPOSITIFS DE PROTECTION
2.2 Freins	8.1 Distance de sécurité
2.4 Jeu des commandes mécaniques	8.2 Protecteurs fixes
	8.4 Protecteurs réglables
	9 DISPOSITIFS D'ARRET
	9.2 Arrêt général
	9.3 Arrêts d'urgence

«Référentiel» DIV 3

Fiche n° 2	MACHINE DIVERS	N° série : 1564 N°interne : 2
	Marque : LYON FLEX	Type : F 2056
Date de mise en service : 1997		Texte de référence : Arrêté du 5 mars 1993
Localisation : ATELIER MENUISERIE		
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.		

CARACTERISTIQUES

Nature : MORTAISEUSE A CHAINE	
Postes de travail	
Vérifiés : 1 Postes vérifiés : Opérateur unique	Présents : 1
Energies : Electrique	

MODE DE MARCHÉ

Désignation : Marche Commande : Bouton-poussoir Appui : Impulsion	Vérifié : Oui Protection : Protecteurs mobiles
--	---

DEROULEMENT DE LA VERIFICATION

Conditions de présentation de la machine :	Celles-ci nous ont permis d'effectuer la vérification
--	--

PROTECTEURS / DISPOSITIFS DE PROTECTION / AUTRES DISPOSITIFS DE PROTECTION

Protecteurs fixes

Eléments moteur : Oui	Eléments mobiles : Oui
------------------------------	-------------------------------

Protecteurs mobiles

Présence : Oui Contrôle : Verrouillage	Localisation : Capot protection chaîne
---	---

DISPOSITIFS D'ARRET

Arrêts d'urgence

Arrêt d'urgence : Bouton-poussoir
--

AVIS GENERAL

Non satisfaisant.

ACTIONS A ENTREPRENDRE

8.3 - Protecteurs mobiles:

Code OBS : **CB/101215/155615/0**

(DDS) Régler le détecteur de position afin de limiter l'accès aux éléments dangereux (détection insuffisante : ouverture trop importante)

Fiche n° 2	MACHINE DIVERS	N° série : 1564 N°interne : 2
	Marque : LYON FLEX	Type : F 2056
	Date de mise en service : 1997	Texte de référence : Arrêté du 5 mars 1993
Localisation : ATELIER MENUISERIE		
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.		

LISTE DES POINTS APPLICABLES

L'ensemble des points que nous avons examinés lors de notre intervention sont listés ci-après, sous réserve des observations explicitées ci-dessus.

CARACTERISTIQUES	3 EQUIPEMENT ELECTRIQUE
MODE DE MARCHE	3.1 Equipements et raccordements
DEROULEMENT DE LA VERIFICATION	3.2 Contacts directs
1 ETAT GENERAL	3.3 Séparation
1.1 Stabilité	6 ORGANES DE SERVICE
1.2 Eléments constitutifs	6.1 Sélecteurs, boutons-poussoirs, leviers...
1.3 Propreté / Fuites	6.2 Identification
2 ELEMENTS MECANQUES	6.3 Protection
2.1 Eléments mobiles	7 SIGNALISATION / INDICATION / APPAREILS DE MESURE
2.2 Freins	7.1 Indicateurs / Appareils de mesure
2.4 Jeu des commandes mécaniques	7.2 Identification
	8 PROTECTEURS / DISPOSITIFS DE PROTECTION / AUTRES DISPOSITIFS DE PROTECTION
	8.1 Distance de sécurité
	8.2 Protecteurs fixes
	8.3 Protecteurs mobiles
	9 DISPOSITIFS D'ARRET
	9.2 Arrêt général
	9.3 Arrêts d'urgence

«Référentiel» DIV 3

Fiche n° 3	MACHINE DIVERS	N° série : 215 N°interne : 6
	Marque : COLLIOT LABOURO	Type : D 11-800
	Date de mise en service : 1973	Texte de référence : Arrêté du 5 mars 1993
Localisation : ATELIER MENUISERIE		
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.		

CARACTERISTIQUES

Nature : SCIE A RUBAN	
Postes de travail	
Vérifiés : 1 Postes vérifiés : Opérateur unique	Présents : 1
Energies : Electrique	

MODE DE MARCHÉ

Désignation : Marche Commande : Bouton-poussoir Appui : Impulsion	Vérifié : Oui Protection : Protecteurs mobiles
--	---

DEROULEMENT DE LA VERIFICATION

Conditions de présentation de la machine :	Celles-ci ne nous ont pas permis d'effectuer complètement la vérification
Commentaires :	Machine présentée sans lame.

PROTECTEURS / DISPOSITIFS DE PROTECTION / AUTRES DISPOSITIFS DE PROTECTION

Protecteurs fixes

Eléments moteur : Oui	Eléments mobiles : Oui
------------------------------	-------------------------------

Protecteurs mobiles

Présence : Oui Contrôle : Verrouillage	Localisation : Carter ruban
---	------------------------------------

Protecteurs réglables

Présence : Oui	Localisation : Protecteur lame. télescopique
-----------------------	---

DISPOSITIFS D'ARRET

Arrêts d'urgence

Arrêt d'urgence : Bouton-poussoir
--

AVIS GENERAL
Non satisfaisant.

Fiche n° 3	MACHINE DIVERS	N° série : 215 N°interne : 6
	Marque : COLLIOT LABOURO	Type : D 11-800
Date de mise en service : 1973		Texte de référence : Arrêté du 5 mars 1993
Localisation : ATELIER MENUISERIE		
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.		

ACTIONS A ENTREPRENDRE
1.1 - Stabilité: Code OBS : CG/111218/081829/0 Fixer la scie au sol.
7.3 - Signalisation / Consignes: Code OBS : CG/111218/081629/0 Remettre en fonctionnement le voyant présence tension.

Fiche n° 3	MACHINE DIVERS	N° série : 215 N°interne : 6
	Marque : COLLIOT LABOURO	Type : D 11-800
	Date de mise en service : 1973	Texte de référence : Arrêté du 5 mars 1993
Localisation : ATELIER MENUISERIE		
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.		

LISTE DES POINTS APPLICABLES

L'ensemble des points que nous avons examinés lors de notre intervention sont listés ci-après, sous réserve des observations explicitées ci-dessus.

CARACTERISTIQUES	6 ORGANES DE SERVICE
MODE DE MARCHE	6.1 Sélecteurs, boutons-poussoirs, leviers...
DEROULEMENT DE LA VERIFICATION	6.2 Identification
1 ETAT GENERAL	6.3 Protection
1.1 Stabilité	7 SIGNALISATION / INDICATION / APPAREILS DE MESURE
1.2 Eléments constitutifs	7.1 Indicateurs / Appareils de mesure
1.3 Propreté / Fuites	7.2 Identification
2 ELEMENTS MECANQUES	7.3 Signalisation / Consignes
2.1 Eléments mobiles	8 PROTECTEURS / DISPOSITIFS DE PROTECTION / AUTRES DISPOSITIFS DE PROTECTION
2.2 Freins	8.1 Distance de sécurité
2.4 Jeu des commandes mécaniques	8.2 Protecteurs fixes
3 EQUIPEMENT ELECTRIQUE	8.3 Protecteurs mobiles
3.1 Equipements et raccordements	8.4 Protecteurs réglables
3.2 Contacts directs	9 DISPOSITIFS D'ARRET
3.3 Séparation	9.1 Arrêts automatiques
	9.2 Arrêt général
	9.3 Arrêts d'urgence

«Référentiel» DIV 3

Fiche n° 4	MACHINE DIVERS	N° série : 691 N°interne : 7
	Marque : COLLIOT LABOURO	Type : D 07-800
Date de mise en service : 1973		Texte de référence : Arrêté du 5 mars 1993
Localisation : ATELIER MENUISERIE		
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.		

CARACTERISTIQUES

Nature : SCIE A RUBAN	
Postes de travail	
Vérifiés : 1 Postes vérifiés : Opérateur unique	Présents : 1
Energies : Electrique	

MODE DE MARCHÉ

Désignation : Marche Commande : Bouton-poussoir Appui : Impulsion	Vérifié : Oui Protection : Protecteurs mobiles Autre protection : Protecteur réglable
--	--

DEROULEMENT DE LA VERIFICATION

Conditions de présentation de la machine :	Celles-ci nous ont permis d'effectuer la vérification
--	--

PROTECTEURS / DISPOSITIFS DE PROTECTION / AUTRES DISPOSITIFS DE PROTECTION

Protecteurs fixes

Eléments moteur : Oui	Eléments mobiles : Oui
------------------------------	-------------------------------

Protecteurs mobiles

Présence : Oui Contrôle : Verrouillage	Localisation : Carter ruban
---	------------------------------------

Protecteurs réglables

Présence : Oui	Localisation : Protecteur télescopique lame
-----------------------	--

DISPOSITIFS D'ARRET

Arrêts d'urgence

Arrêt d'urgence : Bouton-poussoir
--

AVIS GENERAL

Non satisfaisant.

ACTIONS A ENTREPRENDRE

1.1 - Stabilité:

Code OBS : **CG/111218/082003/0**

Fixer la machine au sol.

Fiche n° 4	MACHINE DIVERS	N° série : 691 N°interne : 7
	Marque : COLLIOT LABOURO	Type : D 07-800
Date de mise en service : 1973		Texte de référence : Arrêté du 5 mars 1993
Localisation : ATELIER MENUISERIE		
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.		

8.1 - Distance de sécurité:

Code OBS : **CG/111218/083246/0**

Remettre en place le carter de protection qui empêche l'accès à la lame en haut du protecteur télescopique.

Fiche n° 4	MACHINE DIVERS	N° série : 691 N°interne : 7
	Marque : COLLIOT LABOURO	Type : D 07-800
Date de mise en service : 1973		Texte de référence : Arrêté du 5 mars 1993
Localisation : ATELIER MENUISERIE		
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.		

LISTE DES POINTS APPLICABLES

L'ensemble des points que nous avons examinés lors de notre intervention sont listés ci-après, sous réserve des observations explicitées ci-dessus.

CARACTERISTIQUES	6 ORGANES DE SERVICE
MODE DE MARCHE	6.1 Sélecteurs, boutons-poussoirs, leviers...
DEROULEMENT DE LA VERIFICATION	6.2 Identification
1 ETAT GENERAL	6.3 Protection
1.1 Stabilité	7 SIGNALISATION / INDICATION / APPAREILS DE MESURE
1.2 Eléments constitutifs	7.1 Indicateurs / Appareils de mesure
1.3 Propreté / Fuites	7.2 Identification
2 ELEMENTS MECANIQUES	8 PROTECTEURS / DISPOSITIFS DE PROTECTION / AUTRES DISPOSITIFS DE PROTECTION
2.1 Eléments mobiles	8.1 Distance de sécurité
2.2 Freins	8.2 Protecteurs fixes
2.4 Jeu des commandes mécaniques	8.3 Protecteurs mobiles
3 EQUIPEMENT ELECTRIQUE	8.4 Protecteurs réglables
3.1 Equipements et raccordements	9 DISPOSITIFS D'ARRET
3.2 Contacts directs	9.2 Arrêt général
3.3 Séparation	9.3 Arrêts d'urgence

«Référentiel» DIV 3

Fiche n° 5	MACHINE DIVERS	N° série : 1122 N°interne : 10
	Marque : KAMRO	Type :
Date de mise en service : 1974		Texte de référence : Arrêté du 5 mars 1993
Localisation : ATELIER MENUISERIE		
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.		

CARACTERISTIQUES

Nature : TOUPIE	
Postes de travail	
Vérifiés : 1 Postes vérifiés : Opérateur unique	Présents : 1
Energies : Electrique	

MODE DE MARCHÉ

Désignation : Automatique Commande : Bouton-poussoir Appui : Impulsion	Vérifié : Oui Protection : Protecteurs mobiles
---	---

DEROULEMENT DE LA VERIFICATION

Conditions de présentation de la machine :	Celles-ci nous ont permis d'effectuer la vérification
--	--

PROTECTEURS / DISPOSITIFS DE PROTECTION / AUTRES DISPOSITIFS DE PROTECTION

Protecteurs fixes

Eléments moteur : Oui	Eléments mobiles : Oui
------------------------------	-------------------------------

Protecteurs mobiles

Présence : Oui Contrôle : Verrouillage	Localisation : Porte latérale
---	--------------------------------------

Protecteurs réglables

Présence : Oui	Localisation : Autour de la toupie.
-----------------------	--

DISPOSITIFS D'ARRET

Arrêts d'urgence

Arrêt d'urgence : Bouton-poussoir
--

AVIS GENERAL

Non satisfaisant.

ACTIONS A ENTREPRENDRE

7.3 - Signalisation / Consignes:

Code OBS : **CB/101215/111709/0**

Remettre en état de fonctionnement le voyant présence tension

Fiche n° 5	MACHINE DIVERS	N° série : 1122 N°interne : 10
	Marque : KAMRO	Type :
Date de mise en service : 1974		Texte de référence : Arrêté du 5 mars 1993
Localisation : ATELIER MENUISERIE		
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.		

9.3 - Arrêts d'urgence:

Code OBS : **CB/101215/111739/0**

Refixer correctement l'arrêt d'urgence

Fiche n° 5	MACHINE DIVERS	N° série : 1122 N°interne : 10
	Marque : KAMRO	Type :
	Date de mise en service : 1974	Texte de référence : Arrêté du 5 mars 1993
Localisation : ATELIER MENUISERIE		
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.		

LISTE DES POINTS APPLICABLES

L'ensemble des points que nous avons examinés lors de notre intervention sont listés ci-après, sous réserve des observations explicitées ci-dessus.

CARACTERISTIQUES	6 ORGANES DE SERVICE
MODE DE MARCHE	6.1 Sélecteurs, boutons-poussoirs, leviers...
DEROULEMENT DE LA VERIFICATION	6.2 Identification
1 ETAT GENERAL	6.3 Protection
1.1 Stabilité	7 SIGNALISATION / INDICATION / APPAREILS DE MESURE
1.2 Eléments constitutifs	7.1 Indicateurs / Appareils de mesure
1.3 Propreté / Fuites	7.2 Identification
2 ELEMENTS MECANQUES	7.3 Signalisation / Consignes
2.1 Eléments mobiles	7.4 Avertisseurs (sonores ou lumineux)
2.2 Freins	8 PROTECTEURS / DISPOSITIFS DE PROTECTION / AUTRES DISPOSITIFS DE PROTECTION
2.4 Jeu des commandes mécaniques	8.1 Distance de sécurité
3 EQUIPEMENT ELECTRIQUE	8.2 Protecteurs fixes
3.1 Equipements et raccordements	8.3 Protecteurs mobiles
3.2 Contacts directs	8.4 Protecteurs réglables
3.3 Séparation	9 DISPOSITIFS D'ARRET
	9.1 Arrêts automatiques
	9.2 Arrêt général
	9.3 Arrêts d'urgence

«Référentiel» DIV 3

Fiche n° 6	MACHINE DIVERS	N° série : Non renseigné N°interne : 11
	Marque : SCM	Type : 120 C
Date de mise en service : 1974		Texte de référence : Arrêté du 5 mars 1993
Localisation : ATELIER MENUISERIE		
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.		

CARACTERISTIQUES

Nature : TOUPIE CONVENTIONNELLE	
Postes de travail	
Vérifiés : 1 Postes vérifiés : Opérateur unique	Présents : 1
Energies : Electrique	

MODE DE MARCHÉ

Désignation : Marche Commande : Bouton-poussoir Appui : Impulsion	Vérifié : Oui Protection : Protecteurs mobiles
--	---

DEROULEMENT DE LA VERIFICATION

Conditions de présentation de la machine :	Celles-ci nous ont permis d'effectuer la vérification
--	--

SIGNALISATION / INDICATION / APPAREILS DE MESURE

Avertisseurs (sonores ou lumineux)

Nature : Lumineux

PROTECTEURS / DISPOSITIFS DE PROTECTION / AUTRES DISPOSITIFS DE PROTECTION

Protecteurs fixes

Eléments moteur : Oui	Eléments mobiles : Oui
------------------------------	-------------------------------

Protecteurs mobiles

Présence : Oui Contrôle : Verrouillage	Localisation : Portes frontales
---	--

Protecteurs réglables

Présence : Oui	Localisation : Face à la toupie
-----------------------	--

DISPOSITIFS D'ARRET

Arrêts d'urgence

Arrêt d'urgence : Bouton-poussoir
--

AVIS GENERAL

Non satisfaisant.

Fiche n° 6	MACHINE DIVERS	N° série : Non renseigné N°interne : 11
	Marque : SCM	Type : 120 C
Date de mise en service : 1974		Texte de référence : Arrêté du 5 mars 1993
Localisation : ATELIER MENUISERIE		
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.		

ACTIONS A ENTREPRENDRE

7.3 - Signalisation / Consignes:

Code OBS : **CG/101218/162945/0**

Remettre en fonctionnement le voyant présence tension.

Fiche n° 6	MACHINE DIVERS	N° série : Non renseigné N°interne : 11
	Marque : SCM	Type : 120 C
	Date de mise en service : 1974	Texte de référence : Arrêté du 5 mars 1993
Localisation : ATELIER MENUISERIE		
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.		

LISTE DES POINTS APPLICABLES

L'ensemble des points que nous avons examinés lors de notre intervention sont listés ci-après, sous réserve des observations explicitées ci-dessus.

CARACTERISTIQUES	6 ORGANES DE SERVICE
MODE DE MARCHE	6.1 Sélecteurs, boutons-poussoirs, leviers...
DEROULEMENT DE LA VERIFICATION	6.2 Identification
1 ETAT GENERAL	6.3 Protection
1.1 Stabilité	7 SIGNALISATION / INDICATION / APPAREILS DE MESURE
1.2 Eléments constitutifs	7.2 Identification
1.3 Propreté / Fuites	7.3 Signalisation / Consignes
2 ELEMENTS MECANIQUES	7.4 Avertisseurs (sonores ou lumineux)
2.1 Eléments mobiles	8 PROTECTEURS / DISPOSITIFS DE PROTECTION / AUTRES DISPOSITIFS DE PROTECTION
2.2 Freins	8.1 Distance de sécurité
2.4 Jeu des commandes mécaniques	8.2 Protecteurs fixes
3 EQUIPEMENT ELECTRIQUE	8.3 Protecteurs mobiles
3.1 Equipements et raccordements	8.4 Protecteurs réglables
3.2 Contacts directs	9 DISPOSITIFS D'ARRET
3.3 Séparation	9.2 Arrêt général
	9.3 Arrêts d'urgence

«Référentiel» DIV 3

Fiche n° 7	MACHINE DIVERS	N° série : 3206TCD01 N°interne : 13
	Marque : SAUTEREAU	Type : CONCEPT 4
Date de mise en service : 1997		Texte de référence : Arrêté du 5 mars 1993
Localisation : ATELIER MENUISERIE		
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.		

CARACTERISTIQUES

Nature : TENNONEUSE A DEROULEUR	
Postes de travail	
Vérifiés : 1 Postes vérifiés : Opérateur unique	Présents : 1
Energies : Electrique, Pneumatique	

MODE DE MARCHÉ

Désignation : marche Commande : Bouton-poussoir Appui : Impulsion	Vérifié : Oui Protection : Protecteurs mobiles
--	---

DEROULEMENT DE LA VERIFICATION

Conditions de présentation de la machine :	Celles-ci nous ont permis d'effectuer la vérification
--	--

PROTECTEURS / DISPOSITIFS DE PROTECTION / AUTRES DISPOSITIFS DE PROTECTION

Protecteurs fixes

Eléments moteur : Oui	Eléments mobiles : Oui
------------------------------	-------------------------------

Protecteurs mobiles

Présence : Oui	Localisation : Protecteurs accès aux outils
-----------------------	--

DISPOSITIFS D'ARRET

Arrêts d'urgence

Arrêt d'urgence : Bouton-poussoir
--

AVIS GENERAL

Non satisfaisant.

ACTIONS A ENTREPRENDRE

7.3 - Signalisation / Consignes:

Code OBS : **CB/101215/161346/0**

Remettre en état de fonctionnement le voyant de la toupie.

8.3 - Protecteurs mobiles:

Code OBS : **CB/101215/161441/0**

(DDS) Régler le détecteur de position afin de limiter l'accès aux éléments dangereux (redescende trop lente des protecteurs outils)

Fiche n° 7	MACHINE DIVERS	N° série : 3206TCD01 N°interne : 13
	Marque : SAUTEREAU	Type : CONCEPT 4
Date de mise en service : 1997		Texte de référence : Arrêté du 5 mars 1993
Localisation : ATELIER MENUISERIE		
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.		

Code OBS : **CG/101218/170746/0**

Assurer le fonctionnement du capteur capot ouvert (si on resserre la molette du protecteur quand il est ouvert la machine redémarre).

Fiche n° 7	MACHINE DIVERS	N° série : 3206TCD01 N°interne : 13
	Marque : SAUTEREAU	Type : CONCEPT 4
	Date de mise en service : 1997	Texte de référence : Arrêté du 5 mars 1993
Localisation : ATELIER MENUISERIE		
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.		

LISTE DES POINTS APPLICABLES

L'ensemble des points que nous avons examinés lors de notre intervention sont listés ci-après, sous réserve des observations explicitées ci-dessus.

CARACTERISTIQUES	4 PNEUMATIQUE
MODE DE MARCHE	4.1 Equipements et raccordements
DEROULEMENT DE LA VERIFICATION	4.2 Niveaux / Filtres / Echappements
1 ETAT GENERAL	4.5 Séparation
1.1 Stabilité	6 ORGANES DE SERVICE
1.2 Eléments constitutifs	6.1 Sélecteurs, boutons-poussoirs, leviers...
1.3 Propreté / Fuites	6.2 Identification
2 ELEMENTS MECANIQUES	6.3 Protection
2.1 Eléments mobiles	7 SIGNALISATION / INDICATION / APPAREILS DE MESURE
2.2 Freins	7.1 Indicateurs / Appareils de mesure
2.4 Jeu des commandes mécaniques	7.2 Identification
3 EQUIPEMENT ELECTRIQUE	7.3 Signalisation / Consignes
3.1 Equipements et raccordements	8 PROTECTEURS / DISPOSITIFS DE PROTECTION / AUTRES DISPOSITIFS DE PROTECTION
3.2 Contacts directs	8.1 Distance de sécurité
3.3 Séparation	8.2 Protecteurs fixes
	8.3 Protecteurs mobiles
	9 DISPOSITIFS D'ARRET
	9.2 Arrêt général
	9.3 Arrêts d'urgence

«Référentiel» DIV 3

Fiche n° 8	MACHINE DIVERS	N° série : 828 N°interne : 14
	Marque : GUILLIET	Type : 180 KXY
Date de mise en service : 1984		Texte de référence : Arrêté du 5 mars 1993
Localisation : ATELIER MENUISERIE		
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.		

CARACTERISTIQUES

Nature : CORROYEUSE	
Postes de travail	
Vérifiés : 1 Postes vérifiés : Opérateur unique	Présents : 1
Energies : Electrique	

MODE DE MARCHÉ

Désignation : Marche Commande : Bouton-poussoir Appui : Impulsion	Vérifié : Oui Protection : Protecteurs mobiles
--	---

DEROULEMENT DE LA VERIFICATION

Conditions de présentation de la machine :	Celles-ci nous ont permis d'effectuer la vérification
--	--

PROTECTEURS / DISPOSITIFS DE PROTECTION / AUTRES DISPOSITIFS DE PROTECTION

Protecteurs fixes

Eléments moteur : Oui	Eléments mobiles : Oui
------------------------------	-------------------------------

Protecteurs mobiles

Présence : Oui Contrôle : Verrouillage	Localisation : protecteur Entrée du charge-ment asservi capot supérieur asservi
---	--

DISPOSITIFS D'ARRET

Arrêts d'urgence

Arrêt d'urgence : Bouton-poussoir	Autre : Deux arrêts d'urgence
--	--------------------------------------

AVIS GENERAL
Satisfaisant.

Fiche n° 8	MACHINE DIVERS	N° série : 828 N°interne : 14
	Marque : GUILLET	Type : 180 KXY
	Date de mise en service : 1984	Texte de référence : Arrêté du 5 mars 1993
Localisation : ATELIER MENUISERIE		
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.		

LISTE DES POINTS APPLICABLES

L'ensemble des points que nous avons examinés lors de notre intervention sont listés ci-après, sous réserve des observations explicitées ci-dessus.

CARACTERISTIQUES	6 ORGANES DE SERVICE
MODE DE MARCHE	6.1 Sélecteurs, boutons-poussoirs, leviers...
DEROULEMENT DE LA VERIFICATION	6.2 Identification
1 ETAT GENERAL	6.3 Protection
1.1 Stabilité	7 SIGNALISATION / INDICATION / APPAREILS DE MESURE
1.2 Eléments constitutifs	7.1 Indicateurs / Appareils de mesure
1.3 Propreté / Fuites	7.2 Identification
2 ELEMENTS MECANIQUES	7.3 Signalisation / Consignes
2.1 Eléments mobiles	7.4 Avertisseurs (sonores ou lumineux)
2.2 Freins	8 PROTECTEURS / DISPOSITIFS DE PROTECTION / AUTRES DISPOSITIFS DE PROTECTION
2.4 Jeu des commandes mécaniques	8.1 Distance de sécurité
3 EQUIPEMENT ELECTRIQUE	8.2 Protecteurs fixes
3.1 Equipements et raccordements	8.3 Protecteurs mobiles
3.2 Contacts directs	9 DISPOSITIFS D'ARRET
3.3 Séparation	9.2 Arrêt général
	9.3 Arrêts d'urgence

«Référentiel» DIV 3

Fiche n° 9	MACHINE DIVERS	N° série : 10143-11627 N°interne : 18
	Marque : DUCUROI	Type : BS 75
Date de mise en service : 1972		Texte de référence : Arrêté du 5 mars 1993
Localisation : ATELIER MENUISERIE		
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.		

CARACTERISTIQUES

Nature : MORTAISEUSE A MECHE	
Postes de travail	
Vérifiés : 1 Postes vérifiés : Opérateur unique	Présents : 1
Energies : Electrique	

MODE DE MARCHÉ

Désignation : Marche Commande : Bouton-poussoir Appui : Impulsion	Vérifié : Oui Protection : Protecteurs mobiles
--	---

DEROULEMENT DE LA VERIFICATION

Conditions de présentation de la machine :	Celles-ci nous ont permis d'effectuer la vérification
--	--

PROTECTEURS / DISPOSITIFS DE PROTECTION / AUTRES DISPOSITIFS DE PROTECTION

Protecteurs fixes

Eléments moteur : Oui	Eléments mobiles : Oui
------------------------------	-------------------------------

Protecteurs mobiles

Présence : Oui Contrôle : Verrouillage	Localisation : protection mèche
---	--

DISPOSITIFS D'ARRET

Arrêts d'urgence

Arrêt d'urgence : Bouton-poussoir
--

AVIS GENERAL

Demande de mise à l'arrêt de la machine.

ACTIONS A ENTREPRENDRE

Les vérifications ont fait apparaître des défauts ou anomalies graves repérées DDS (Dispositifs Déterminants pour la Sécurité) mentionnées dans le tableau des " actions à entreprendre " qui nécessitent l'arrêt de la machine.

1.1 - Stabilité:

Code OBS : **CG/101218/145049/0**

Fixer la machine au sol.

Fiche n° 9	MACHINE DIVERS	N° série : 10143-11627 N°interne : 18
	Marque : DUCUROI	Type : BS 75
Date de mise en service : 1972		Texte de référence : Arrêté du 5 mars 1993
Localisation : ATELIER MENUISERIE		
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.		

3.1 - Equipements et raccordements:

Code OBS : **CB/101215/112204/0**

(DDS) Refaire les presse-étoupes des passages des câbles électriques sur son câble d'alimentation

3.3 - Séparation:

Code OBS : **CG/101218/145233/0**

(DDS) Installer un dispositif de séparation de l'énergie électrique a l'origine de la machine.

7.3 - Signalisation / Consignes:

Code OBS : **CG/101218/145141/0**

Remettre en état le voyant présence tension détérioré.

8.3 - Protecteurs mobiles:

Code OBS : **CB/101215/102233/0**

(DDS) Remettre en état le protecteur mobile détérioré la coupure n'est plus assurée à l'ouverture.

Fiche n° 9	MACHINE DIVERS	N° série : 10143-11627 N°interne : 18
	Marque : DUCUROIR	Type : BS 75
	Date de mise en service : 1972	Texte de référence : Arrêté du 5 mars 1993
Localisation : ATELIER MENUISERIE		
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.		

LISTE DES POINTS APPLICABLES

L'ensemble des points que nous avons examinés lors de notre intervention sont listés ci-après, sous réserve des observations explicitées ci-dessus.

CARACTERISTIQUES	6 ORGANES DE SERVICE
MODE DE MARCHE	6.1 Sélecteurs, boutons-poussoirs, leviers...
DEROULEMENT DE LA VERIFICATION	6.2 Identification
1 ETAT GENERAL	6.3 Protection
1.1 Stabilité	7 SIGNALISATION / INDICATION / APPAREILS DE MESURE
1.2 Eléments constitutifs	7.2 Identification
1.3 Propreté / Fuites	7.3 Signalisation / Consignes
2 ELEMENTS MECANIQUES	8 PROTECTEURS / DISPOSITIFS DE PROTECTION / AUTRES DISPOSITIFS DE PROTECTION
2.1 Eléments mobiles	8.1 Distance de sécurité
2.2 Freins	8.2 Protecteurs fixes
2.4 Jeu des commandes mécaniques	8.3 Protecteurs mobiles
3 EQUIPEMENT ELECTRIQUE	9 DISPOSITIFS D'ARRET
3.1 Equipements et raccordements	9.1 Arrêts automatiques
3.2 Contacts directs	9.2 Arrêt général
3.3 Séparation	9.3 Arrêts d'urgence

«Référentiel» DIV 3

Fiche n° 10	MACHINE DIVERS	N° série : Non précisé N°interne : 114
	Marque : Marzani	Type : PV 12
Date de mise en service : Non précisée		Texte de référence : Arrêté du 5 mars 1993
Localisation : ATELIER MENUISERIE		
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.		

CARACTERISTIQUES

Nature : CADREUSE PLANE	
Postes de travail	
Vérifiés : 1 Postes vérifiés : Opérateur unique	Présents : 1
Energies : Electrique, Hydraulique	

MODE DE MARCHÉ

Désignation : Marche Commande : Bouton-poussoir	Vérifié : Oui Appui : Maintenu
--	---

DEROULEMENT DE LA VERIFICATION

Conditions de présentation de la machine :	Celles-ci nous ont permis d'effectuer la vérification
--	--

PROTECTEURS / DISPOSITIFS DE PROTECTION / AUTRES DISPOSITIFS DE PROTECTION

Protecteurs fixes

Eléments moteur : Oui	Eléments mobiles : Oui
------------------------------	-------------------------------

AVIS GENERAL

Non satisfaisant.

ACTIONS A ENTREPRENDRE

6.1 - Sélecteurs, boutons-poussoirs, leviers....:

Code OBS : **CG/111218/104115/0**

Remettre en place une boule au bout d'un levier de blocage d'un vérin vertical.

Fiche n° 10	MACHINE DIVERS	N° série : Non précisé N°interne : 114
	Marque : Marzani	Type : PV 12
Date de mise en service : Non précisée		Texte de référence : Arrêté du 5 mars 1993
Localisation : ATELIER MENUISERIE		
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.		

LISTE DES POINTS APPLICABLES

L'ensemble des points que nous avons examinés lors de notre intervention sont listés ci-après, sous réserve des observations explicitées ci-dessus.

CARACTERISTIQUES	3 EQUIPEMENT ELECTRIQUE
MODE DE MARCHE	3.1 Equipements et raccordements
DEROULEMENT DE LA VERIFICATION	3.2 Contacts directs
1 ETAT GENERAL	3.3 Séparation
1.1 Stabilité	5 HYDRAULIQUE
1.2 Eléments constitutifs	5.1 Equipements et raccordements
1.3 Propreté / Fuites	5.2 Niveaux
2 ELEMENTS MECANIQUES	5.3 Séparation
2.1 Eléments mobiles	6 ORGANES DE SERVICE
2.2 Freins	6.1 Sélecteurs, boutons-poussoirs, leviers...
2.4 Jeu des commandes mécaniques	6.2 Identification
	6.3 Protection
	8 PROTECTEURS / DISPOSITIFS DE PROTECTION / AUTRES DISPOSITIFS DE PROTECTION
	8.1 Distance de sécurité
	8.2 Protecteurs fixes
	9 DISPOSITIFS D'ARRET
	9.2 Arrêt général

«Référentiel» DIV 3

Fiche n° 11	MACHINE DIVERS	N° série : 20092 N°interne : 156
	Marque : LAMELLO SCHNEEBERGER	Type : 21 LEPUS 60
Date de mise en service : 2000		Texte de référence : Arrêté du 5 mars 1993
Localisation : ATELIER MENUISERIE		
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.		

CARACTERISTIQUES

Nature : AFFUTEUSE D'OUTILS A MAIN	
Postes de travail	
Vérifiés : 1 Postes vérifiés : Opérateur unique	Présents : 1
Energies : Electrique	

MODE DE MARCHÉ

Désignation : Automatique Commande : Bouton-poussoir Autre protection : protecteur réglable	Vérifié : Oui Appui : Impulsion
--	--

DEROULEMENT DE LA VERIFICATION

Conditions de présentation de la machine :	Celles-ci nous ont permis d'effectuer la vérification
--	--

PROTECTEURS / DISPOSITIFS DE PROTECTION / AUTRES DISPOSITIFS DE PROTECTION

Protecteurs fixes

Eléments moteur : Oui	Eléments mobiles : Oui
------------------------------	-------------------------------

Protecteurs mobiles

Présence : Oui	Localisation : protecteur latéral
-----------------------	--

Protecteurs réglables

Présence : Oui	Localisation : Autour de la meule.
-----------------------	---

AVIS GENERAL
Satisfaisant.

Fiche n° 11	MACHINE DIVERS	N° série : 20092 N°interne : 156
	Marque : LAMELLO SCHNEEBERGER	Type : 21 LEPUS 60
Date de mise en service : 2000		Texte de référence : Arrêté du 5 mars 1993
Localisation : ATELIER MENUISERIE		
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.		

LISTE DES POINTS APPLICABLES

L'ensemble des points que nous avons examinés lors de notre intervention sont listés ci-après, sous réserve des observations explicitées ci-dessus.

CARACTERISTIQUES	3 EQUIPEMENT ELECTRIQUE
MODE DE MARCHE	3.1 Equipements et raccordements
DEROULEMENT DE LA VERIFICATION	3.2 Contacts directs
1 ETAT GENERAL	3.3 Séparation
1.1 Stabilité	6 ORGANES DE SERVICE
1.2 Eléments constitutifs	6.1 Sélecteurs, boutons-poussoirs, leviers...
1.3 Propreté / Fuites	6.2 Identification
2 ELEMENTS MECANQUES	6.3 Protection
2.1 Eléments mobiles	7 SIGNALISATION / INDICATION / APPAREILS DE MESURE
2.2 Freins	7.2 Identification
2.4 Jeu des commandes mécaniques	8 PROTECTEURS / DISPOSITIFS DE PROTECTION / AUTRES DISPOSITIFS DE PROTECTION
	8.1 Distance de sécurité
	8.2 Protecteurs fixes
	8.3 Protecteurs mobiles
	8.4 Protecteurs réglables
	9 DISPOSITIFS D'ARRET
	9.2 Arrêt général

«Référentiel» DIV 3

Fiche n° 12	MACHINE DIVERS	N° série : 785-746112 N°interne : 203
	Marque : ALTERNAX PARVEAU	Type : LS80L2
Date de mise en service : 2010		Texte de référence : Arrêté du 5 mars 1993
Localisation : ATELIER MENUISERIE		
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.		

CARACTERISTIQUES

Nature : MORTAISEUSE A COUTEAUX	
Postes de travail	
Vérifiés : 1 Postes vérifiés : Opérateur unique	Présents : 1
Energies : Electrique, Pneumatique	

MODE DE MARCHÉ

Désignation : Marche Commande : Bouton-poussoir Appui : Impulsion	Vérifié : Oui Protection : Protecteurs mobiles
--	---

DEROULEMENT DE LA VERIFICATION

Conditions de présentation de la machine :	Celles-ci nous ont permis d'effectuer la vérification
--	--

PROTECTEURS / DISPOSITIFS DE PROTECTION / AUTRES DISPOSITIFS DE PROTECTION

Protecteurs fixes

Eléments moteur : Oui

Protecteurs mobiles

Présence : Oui Contrôle : Verrouillage	Localisation : Capot supérieur
---	---------------------------------------

DISPOSITIFS D'ARRET

Arrêts d'urgence

Arrêt d'urgence : Bouton-poussoir
--

AVIS GENERAL

Demande de mise à l'arrêt de la machine.

ACTIONS A ENTREPRENDRE

Les vérifications ont fait apparaître des défauts ou anomalies graves repérées DDS (Dispositifs Déterminants pour la Sécurité) mentionnées dans le tableau des " actions à entreprendre " qui nécessitent l'arrêt de la machine.

3.1 - Equipements et raccordements:

Code OBS : **CG/101218/090042/0**

Refermer la plaque du pupitre de commande.

Fiche n° 12	MACHINE DIVERS	N° série : 785-746112 N°interne : 203
	Marque : ALTERNAX PARVEAU	Type : LS80L2
Date de mise en service : 2010		Texte de référence : Arrêté du 5 mars 1993
Localisation : ATELIER MENUISERIE		
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.		

6.1 - Sélecteurs, boutons-poussoirs, leviers....:

Code OBS : **CG/101218/090211/0**

Retourner le pupitre de commande afin que l'accès aux boutons de commande soit plus aisé.

8.3 - Protectors mobiles:

Code OBS : **CB/101215/153721/0**

Régler le détecteur de position du protecteur supérieur afin de couper l'alimentation de la machine dès le début de l'ouverture de ce dernier, actuellement on peut ouvrir le protecteur sans provoquer l'arrêt.

Fiche n° 12	MACHINE DIVERS	N° série : 785-746112 N°interne : 203
	Marque : ALTERNAX PARVEAU	Type : LS80L2
	Date de mise en service : 2010	Texte de référence : Arrêté du 5 mars 1993
Localisation : ATELIER MENUISERIE		
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.		

LISTE DES POINTS APPLICABLES

L'ensemble des points que nous avons examinés lors de notre intervention sont listés ci-après, sous réserve des observations explicitées ci-dessus.

CARACTERISTIQUES	4 PNEUMATIQUE
MODE DE MARCHE	4.1 Equipements et raccordements
DEROULEMENT DE LA VERIFICATION	4.2 Niveaux / Filtres / Echappements
1 ETAT GENERAL	4.5 Séparation
1.1 Stabilité	6 ORGANES DE SERVICE
1.2 Eléments constitutifs	6.1 Sélecteurs, boutons-poussoirs, leviers...
1.3 Propreté / Fuites	6.2 Identification
2 ELEMENTS MECANIQUES	6.3 Protection
2.1 Eléments mobiles	7 SIGNALISATION / INDICATION / APPAREILS DE MESURE
2.2 Freins	7.2 Identification
2.3 Embrayage	7.3 Signalisation / Consignes
2.4 Jeu des commandes mécaniques	8 PROTECTEURS / DISPOSITIFS DE PROTECTION / AUTRES DISPOSITIFS DE PROTECTION
3 EQUIPEMENT ELECTRIQUE	8.1 Distance de sécurité
3.1 Equipements et raccordements	8.2 Protecteurs fixes
3.2 Contacts directs	8.3 Protecteurs mobiles
3.3 Séparation	9 DISPOSITIFS D'ARRET
	9.2 Arrêt général
	9.3 Arrêts d'urgence

«Référentiel» DIV 3

Fiche n° 13	MACHINE DIVERS	N° série : 401 N°interne : 208
	Marque : GUILLIET	Type : C17
Date de mise en service : 1992		Texte de référence : Arrêté du 5 mars 1993
Localisation : ATELIER MENUISERIE		
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.		

CARACTERISTIQUES

Nature : DEGAUCHISSEUSE	
Postes de travail	
Vérifiés : 1 Postes vérifiés : Opérateur unique	Présents : 1
Energies : Electrique	

MODE DE MARCHÉ

Désignation : Marche Commande : Bouton-poussoir Autre protection : Protecteur réglable au dessus de la lame	Vérifié : Oui Appui : Impulsion
--	--

DEROULEMENT DE LA VERIFICATION

Conditions de présentation de la machine : Celles-ci nous ont permis d'effectuer la vérification

PROTECTEURS / DISPOSITIFS DE PROTECTION / AUTRES DISPOSITIFS DE PROTECTION

Protecteurs fixes

Eléments moteur : Oui	Eléments mobiles : Oui
------------------------------	-------------------------------

Protecteurs réglables

Présence : Oui	Localisation : Au dessus des lames
-----------------------	---

DISPOSITIFS D'ARRET

Arrêts d'urgence

Arrêt d'urgence : Bouton-poussoir
--

AVIS GENERAL

Satisfaisant.

Fiche n° 13	MACHINE DIVERS	N° série : 401 N°interne : 208
	Marque : GUILLET	Type : C17
	Date de mise en service : 1992	Texte de référence : Arrêté du 5 mars 1993
Localisation : ATELIER MENUISERIE		
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.		

LISTE DES POINTS APPLICABLES

L'ensemble des points que nous avons examinés lors de notre intervention sont listés ci-après, sous réserve des observations explicitées ci-dessus.

CARACTERISTIQUES	3 EQUIPEMENT ELECTRIQUE
MODE DE MARCHE	3.1 Equipements et raccordements
DEROULEMENT DE LA VERIFICATION	3.2 Contacts directs
1 ETAT GENERAL	3.3 Séparation
1.1 Stabilité	6 ORGANES DE SERVICE
1.2 Eléments constitutifs	6.1 Sélecteurs, boutons-poussoirs, leviers...
1.3 Propreté / Fuites	6.2 Identification
2 ELEMENTS MECANQUES	6.3 Protection
2.1 Eléments mobiles	8 PROTECTEURS / DISPOSITIFS DE PROTECTION / AUTRES DISPOSITIFS DE PROTECTION
2.2 Freins	8.1 Distance de sécurité
2.4 Jeu des commandes mécaniques	8.2 Protecteurs fixes
	8.4 Protecteurs réglables
	9 DISPOSITIFS D'ARRET
	9.1 Arrêts automatiques
	9.2 Arrêt général
	9.3 Arrêts d'urgence

«Référentiel» DIV 3

Fiche n° 14	MACHINE DIVERS	N° série : 3SK63B2 N°interne : 229
	Marque : BERTAUD LAURENT	Type : MM 20
Date de mise en service : 1992		Texte de référence : Arrêté du 5 mars 1993
Localisation : ATELIER MENUISERIE		
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.		

CARACTERISTIQUES

Nature : MORTAISEUSE A MECHE	
Postes de travail	
Vérifiés : 1 Postes vérifiés : Opérateur unique	Présents : 1
Energies : Electrique	

MODE DE MARCHÉ

Désignation : Marche Commande : Bouton-poussoir	Vérifié : Oui Appui : Impulsion
--	--

DEROULEMENT DE LA VERIFICATION

Conditions de présentation de la machine :	Celles-ci nous ont permis d'effectuer la vérification
--	--

PROTECTEURS / DISPOSITIFS DE PROTECTION / AUTRES DISPOSITIFS DE PROTECTION

Protecteurs fixes

Eléments moteur : Oui	Eléments mobiles : Oui
------------------------------	-------------------------------

DISPOSITIFS D'ARRET

Arrêts d'urgence

Arrêt d'urgence : Bouton-poussoir
--

AVIS GENERAL

Demande de mise à l'arrêt de la machine.

ACTIONS A ENTREPRENDRE

Les vérifications ont fait apparaître des défauts ou anomalies graves repérées DDS (Dispositifs Déterminants pour la Sécurité) mentionnées dans le tableau des " actions à entreprendre " qui nécessitent l'arrêt de la machine.

3.3 - Séparation:

Code OBS : **CB/101215/155010/0**

(DDS) Installer un dispositif de séparation de l'énergie électrique condamnable

8.2 - Protecteurs fixes:

Code OBS : **CG/101218/095743/0**

Resserrer la protecteur du mandrin.

Fiche n° 14	MACHINE DIVERS	N° série : 3SK63B2 N°interne : 229
	Marque : BERTAUD LAURENT	Type : MM 20
Date de mise en service : 1992		Texte de référence : Arrêté du 5 mars 1993
Localisation : ATELIER MENUISERIE		
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.		

9.3 - Arrêts d'urgence:

Code OBS : **CB/101215/155045/0**

(DDS) Réparer le dispositif d'arrêt d'urgence

Fiche n° 14	MACHINE DIVERS	N° série : 3SK63B2 N°interne : 229
	Marque : BERTAUD LAURENT	Type : MM 20
Date de mise en service : 1992		Texte de référence : Arrêté du 5 mars 1993
Localisation : ATELIER MENUISERIE		
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.		

LISTE DES POINTS APPLICABLES

L'ensemble des points que nous avons examinés lors de notre intervention sont listés ci-après, sous réserve des observations explicitées ci-dessus.

CARACTERISTIQUES	3 EQUIPEMENT ELECTRIQUE
MODE DE MARCHE	3.1 Equipements et raccordements
DEROULEMENT DE LA VERIFICATION	3.2 Contacts directs
1 ETAT GENERAL	3.3 Séparation
1.1 Stabilité	6 ORGANES DE SERVICE
1.2 Eléments constitutifs	6.1 Sélecteurs, boutons-poussoirs, leviers...
1.3 Propreté / Fuites	6.2 Identification
2 ELEMENTS MECANQUES	6.3 Protection
2.1 Eléments mobiles	7 SIGNALISATION / INDICATION / APPAREILS DE MESURE
2.2 Freins	7.2 Identification
2.3 Embrayage	7.3 Signalisation / Consignes
2.4 Jeu des commandes mécaniques	8 PROTECTEURS / DISPOSITIFS DE PROTECTION / AUTRES DISPOSITIFS DE PROTECTION
	8.1 Distance de sécurité
	8.2 Protecteurs fixes
	9 DISPOSITIFS D'ARRET
	9.2 Arrêt général
	9.3 Arrêts d'urgence

«Référentiel» DIV 3

Fiche n° 15	MACHINE DIVERS	N° série : 128300 N°interne : 233
	Marque : SYDERIC	Type : SN 14 E
Date de mise en service : 1993		Texte de référence : Arrêté du 5 mars 1993
Localisation : ATELIER MENUISERIE		
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.		

CARACTERISTIQUES

Nature : PERCEUSE A COLONNE	
Postes de travail	
Vérifiés : 1 Postes vérifiés : Opérateur unique	Présents : 1
Energies : Electrique	

MODE DE MARCHÉ

Désignation : Mise en marche Commande : Bouton-poussoir Appui : Impulsion	Vérifié : Oui Protection : Protecteurs mobiles Autre protection : Protecteur réglable face au mandrin
--	--

DEROULEMENT DE LA VERIFICATION

Conditions de présentation de la machine : Celles-ci nous ont permis d'effectuer la vérification

PROTECTEURS / DISPOSITIFS DE PROTECTION / AUTRES DISPOSITIFS DE PROTECTION

Protecteurs fixes

Eléments moteur : Oui	Eléments mobiles : Oui
------------------------------	-------------------------------

Protecteurs mobiles

Présence : Oui Contrôle : Verrouillage	Localisation : protecteur supérieur d'accès aux courroies
---	--

Protecteurs réglables

Présence : Oui	Localisation : face au mandrin
-----------------------	---------------------------------------

DISPOSITIFS D'ARRET

Arrêts d'urgence

Arrêt d'urgence : Bouton-poussoir
--

AVIS GENERAL

Non satisfaisant.

Fiche n° 15	MACHINE DIVERS	N° série : 128300 N°interne : 233
	Marque : SYDERIC	Type : SN 14 E
Date de mise en service : 1993		Texte de référence : Arrêté du 5 mars 1993
Localisation : ATELIER MENUISERIE		
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.		

ACTIONS A ENTREPRENDRE
1.4 - Eclairage: Code OBS : CG/101218/091745/0 Remettre en place l'ampoule et sa protection.

Fiche n° 15	MACHINE DIVERS	N° série : 128300 N°interne : 233
	Marque : SYDERIC	Type : SN 14 E
	Date de mise en service : 1993	Texte de référence : Arrêté du 5 mars 1993
Localisation : ATELIER MENUISERIE		
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.		

LISTE DES POINTS APPLICABLES

L'ensemble des points que nous avons examinés lors de notre intervention sont listés ci-après, sous réserve des observations explicitées ci-dessus.

CARACTERISTIQUES	3 EQUIPEMENT ELECTRIQUE
MODE DE MARCHE	3.1 Equipements et raccordements
DEROULEMENT DE LA VERIFICATION	3.2 Contacts directs
1 ETAT GENERAL	3.3 Séparation
1.1 Stabilité	6 ORGANES DE SERVICE
1.2 Eléments constitutifs	6.1 Sélecteurs, boutons-poussoirs, leviers...
1.3 Propreté / Fuites	6.2 Identification
1.4 Eclairage	6.3 Protection
2 ELEMENTS MECANIQUES	7 SIGNALISATION / INDICATION / APPAREILS DE MESURE
2.1 Eléments mobiles	7.2 Identification
2.2 Freins	8 PROTECTEURS / DISPOSITIFS DE PROTECTION / AUTRES DISPOSITIFS DE PROTECTION
2.4 Jeu des commandes mécaniques	8.1 Distance de sécurité
	8.2 Protecteurs fixes
	8.3 Protecteurs mobiles
	8.4 Protecteurs réglables
	9 DISPOSITIFS D'ARRET
	9.2 Arrêt général
	9.3 Arrêts d'urgence

«Référentiel» DIV 3

Fiche n° 16	MACHINE DIVERS	N° série : 101366 N°interne : 241
	Marque : ELU	Type : MWA 57
Date de mise en service :		Texte de référence : Arrêté du 5 mars 1993
Localisation : ATELIER MENUISERIE		
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.		

CARACTERISTIQUES

Nature : TOURET A AFFUTER	
Postes de travail	
Vérifiés : 1 Postes vérifiés : Opérateur unique	Présents : 1
Energies : Electrique	

MODE DE MARCHÉ

Désignation : Marche Commande : Bouton-poussoir Autre protection : Protecteur réglables	Vérifié : Oui Appui : Impulsion
--	--

DEROULEMENT DE LA VERIFICATION

Conditions de présentation de la machine :	Celles-ci nous ont permis d'effectuer la vérification
--	--

PROTECTEURS / DISPOSITIFS DE PROTECTION / AUTRES DISPOSITIFS DE PROTECTION

Protecteurs fixes

Eléments moteur : Oui	Eléments mobiles : Oui
------------------------------	-------------------------------

Protecteurs réglables

Présence : Oui	Localisation : protecteur meules
-----------------------	---

AVIS GENERAL

Demande de mise à l'arrêt de la machine.

ACTIONS A ENTREPRENDRE

Les vérifications ont fait apparaître des défauts ou anomalies graves repérées DDS (Dispositifs Déterminants pour la Sécurité) mentionnées dans le tableau des " actions à entreprendre " qui nécessitent l'arrêt de la machine.

1.1 - Stabilité:

Code OBS : **CG/101218/133212/0**

Fixer le touret.

1.2 - Eléments constitutifs:

Code OBS : **CG/101218/133433/0**

Remettre en place les plaques d'appuis qui doivent se trouver au plus près des la meule.

Fiche n° 16	MACHINE DIVERS	N° série : 101366 N°interne : 241
	Marque : ELU	Type : MWA 57
Date de mise en service :		Texte de référence : Arrêté du 5 mars 1993
Localisation : ATELIER MENUISERIE		
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.		

3.1 - Equipements et raccordements:

Code OBS : **CG/101218/133743/0**

Remédier aux faux contacts : il faut bouger le câble pour que le touret démarre.

Fiche n° 16	MACHINE DIVERS	N° série : 101366 N°interne : 241
	Marque : ELU	Type : MWA 57
	Date de mise en service :	Texte de référence : Arrêté du 5 mars 1993
Localisation : ATELIER MENUISERIE		
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.		

LISTE DES POINTS APPLICABLES

L'ensemble des points que nous avons examinés lors de notre intervention sont listés ci-après, sous réserve des observations explicitées ci-dessus.

CARACTERISTIQUES	3 EQUIPEMENT ELECTRIQUE
MODE DE MARCHE	3.1 Equipements et raccordements
DEROULEMENT DE LA VERIFICATION	3.2 Contacts directs
1 ETAT GENERAL	3.3 Séparation
1.1 Stabilité	6 ORGANES DE SERVICE
1.2 Eléments constitutifs	6.1 Sélecteurs, boutons-poussoirs, leviers...
1.3 Propreté / Fuites	6.2 Identification
2 ELEMENTS MECANQUES	6.3 Protection
2.1 Eléments mobiles	7 SIGNALISATION / INDICATION / APPAREILS DE MESURE
2.2 Freins	7.2 Identification
2.4 Jeu des commandes mécaniques	8 PROTECTEURS / DISPOSITIFS DE PROTECTION / AUTRES DISPOSITIFS DE PROTECTION
	8.1 Distance de sécurité
	8.2 Protecteurs fixes
	8.4 Protecteurs réglables
	9 DISPOSITIFS D'ARRET
	9.2 Arrêt général

«Référentiel» DIV 3

Fiche n° 17	MACHINE DIVERS	N° série : 31653E1009 N°interne : 253
	Marque : SYDERIC	Type : SN 14 E
Date de mise en service : 1994		Texte de référence : Arrêté du 5 mars 1993
Localisation : ATELIER MENUISERIE		
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.		

CARACTERISTIQUES

Nature : PERCEUSE A COLONNE	
Postes de travail	
Vérifiés : 1 Postes vérifiés : Opérateur unique	Présents : 1
Energies : Electrique	

MODE DE MARCHÉ

Désignation : Marche Commande : Bouton-poussoir Appui : Impulsion	Vérifié : Oui Protection : Protecteurs mobiles Autre protection : Protecteur réglable face au mandrin
--	--

DEROULEMENT DE LA VERIFICATION

Conditions de présentation de la machine : Celles-ci ne nous ont pas permis d'effectuer complètement la vérification
Commentaires : Le mandrin est démonté.

PROTECTEURS / DISPOSITIFS DE PROTECTION / AUTRES DISPOSITIFS DE PROTECTION

Protecteurs fixes

Eléments moteur : Oui

Protecteurs mobiles

Présence : Oui Contrôle : Verrouillage	Localisation : Protecteur supérieur couries
---	--

Protecteurs réglables

Présence : Oui	Localisation : Face au mandrin.
-----------------------	--

DISPOSITIFS D'ARRET

Arrêts d'urgence

Arrêt d'urgence : Bouton-poussoir
--

AVIS GENERAL

Non satisfaisant.

Fiche n° 17	MACHINE DIVERS	N° série : 31653E1009 N°interne : 253
	Marque : SYDERIC	Type : SN 14 E
Date de mise en service : 1994		Texte de référence : Arrêté du 5 mars 1993
Localisation : ATELIER MENUISERIE		
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.		

ACTIONS A ENTREPRENDRE
2.1 - Eléments mobiles: Code OBS : CG/111218/102040/0 Remettre en place le ressort de rappel de la descente colonne de perçage.
3.1 - Equipements et raccordements: Code OBS : CB/101215/144828/0 (DDS) Refaire les presse-étoupes des passages des câbles électriques de la prise de courant d'alimentation

Fiche n° 17	MACHINE DIVERS	N° série : 31653E1009 N°interne : 253
	Marque : SYDERIC	Type : SN 14 E
	Date de mise en service : 1994	Texte de référence : Arrêté du 5 mars 1993
Localisation : ATELIER MENUISERIE		
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.		

LISTE DES POINTS APPLICABLES

L'ensemble des points que nous avons examinés lors de notre intervention sont listés ci-après, sous réserve des observations explicitées ci-dessus.

CARACTERISTIQUES	3 EQUIPEMENT ELECTRIQUE
MODE DE MARCHE	3.1 Equipements et raccordements
DEROULEMENT DE LA VERIFICATION	3.2 Contacts directs
1 ETAT GENERAL	3.3 Séparation
1.1 Stabilité	6 ORGANES DE SERVICE
1.2 Eléments constitutifs	6.1 Sélecteurs, boutons-poussoirs, leviers...
1.3 Propreté / Fuites	6.2 Identification
2 ELEMENTS MECANQUES	6.3 Protection
2.1 Eléments mobiles	8 PROTECTEURS / DISPOSITIFS DE PROTECTION / AUTRES DISPOSITIFS DE PROTECTION
2.2 Freins	8.1 Distance de sécurité
2.4 Jeu des commandes mécaniques	8.2 Protecteurs fixes
	8.3 Protecteurs mobiles
	8.4 Protecteurs réglables
	9 DISPOSITIFS D'ARRET
	9.2 Arrêt général
	9.3 Arrêts d'urgence

«Référentiel» DIV 3

Fiche n° 18	MACHINE DIVERS	N° série : 1677 N°interne : 549
	Marque : UTIS	Type : R 60
Date de mise en service : 2005		Texte de référence : Arrêté du 5 mars 1993
Localisation : ATELIER MENUISERIE		
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.		

CARACTERISTIQUES

Nature : RABOTEUSE CONVENTIONNELLE	
Postes de travail	
Vérifiés : 1 Postes vérifiés : Opérateur unique	Présents : 1
Energies : Electrique	

MODE DE MARCHÉ

(1)

Désignation : marche Commande : Bouton-poussoir Appui : Impulsion	Vérifié : Oui Protection : Protecteurs mobiles
--	---

(2)

Désignation : réglage hauteur Commande : Bouton-poussoir	Vérifié : Oui Appui : Impulsion
---	--

DEROULEMENT DE LA VERIFICATION

Conditions de présentation de la machine :	Celles-ci nous ont permis d'effectuer la vérification
--	--

PROTECTEURS / DISPOSITIFS DE PROTECTION / AUTRES DISPOSITIFS DE PROTECTION

Protecteurs fixes

Eléments moteur : Oui	Eléments mobiles : Oui
------------------------------	-------------------------------

Protecteurs mobiles

Présence : Oui Contrôle : Interverrouillage	Localisation : Capot supérieur
--	---------------------------------------

DISPOSITIFS D'ARRET

Arrêts d'urgence

Arrêt d'urgence : Bouton-poussoir	Autre : Deux arrêts d'urgence
--	--------------------------------------

AVIS GENERAL
Satisfaisant.

Fiche n° 18	MACHINE DIVERS	N° série : 1677 N°interne : 549
	Marque : UTIS	Type : R 60
Date de mise en service : 2005		Texte de référence : Arrêté du 5 mars 1993
Localisation : ATELIER MENUISERIE		
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.		

LISTE DES POINTS APPLICABLES

L'ensemble des points que nous avons examinés lors de notre intervention sont listés ci-après, sous réserve des observations explicitées ci-dessus.

CARACTERISTIQUES	6 ORGANES DE SERVICE
MODE DE MARCHE	6.1 Sélecteurs, boutons-poussoirs, leviers...
DEROULEMENT DE LA VERIFICATION	6.2 Identification
1 ETAT GENERAL	6.3 Protection
1.1 Stabilité	7 SIGNALISATION / INDICATION / APPAREILS DE MESURE
1.2 Eléments constitutifs	7.1 Indicateurs / Appareils de mesure
1.3 Propreté / Fuites	7.2 Identification
2 ELEMENTS MECANQUES	8 PROTECTEURS / DISPOSITIFS DE PROTECTION / AUTRES DISPOSITIFS DE PROTECTION
2.1 Eléments mobiles	8.1 Distance de sécurité
2.2 Freins	8.2 Protecteurs fixes
3 EQUIPEMENT ELECTRIQUE	8.3 Protecteurs mobiles
3.1 Equipements et raccordements	9 DISPOSITIFS D'ARRET
3.2 Contacts directs	9.1 Arrêts automatiques
3.3 Séparation	9.2 Arrêt général
	9.3 Arrêts d'urgence

«Référentiel» DIV 3

Fiche n° 19	MACHINE DIVERS	N° série : 103409 N°interne : 582
	Marque : DEWALT	Type : DW 707
Date de mise en service : 2006		Texte de référence : Arrêté du 5 mars 1993
Localisation : ATELIER MENUISERIE		
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.		

CARACTERISTIQUES

Nature : SCIE RADIALE	
Postes de travail	
Vérifiés : 1 Postes vérifiés : Opérateur unique	Présents : 1
Energies : Electrique	

MODE DE MARCHÉ

Désignation : marche Commande : Bouton-poussoir Autre protection : Protecteur autour de la lame qui s'efface avec un levier de commande.	Vérifié : Oui Appui : Maintenu
---	---

DEROULEMENT DE LA VERIFICATION

Conditions de présentation de la machine :	Celles-ci nous ont permis d'effectuer la vérification
--	--

PROTECTEURS / DISPOSITIFS DE PROTECTION / AUTRES DISPOSITIFS DE PROTECTION

Protecteurs fixes

Eléments moteur : Oui	Eléments mobiles : Oui
------------------------------	-------------------------------

Protecteurs réglables

Présence : Oui	Localisation : protecteur lame
-----------------------	---------------------------------------

AVIS GENERAL
Satisfaisant.

Fiche n° 19	MACHINE DIVERS	N° série : 103409 N°interne : 582
	Marque : DEWALT	Type : DW 707
Date de mise en service : 2006		Texte de référence : Arrêté du 5 mars 1993
Localisation : ATELIER MENUISERIE		
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.		

LISTE DES POINTS APPLICABLES

L'ensemble des points que nous avons examinés lors de notre intervention sont listés ci-après, sous réserve des observations explicitées ci-dessus.

CARACTERISTIQUES	3 EQUIPEMENT ELECTRIQUE
MODE DE MARCHE	3.1 Equipements et raccordements
DEROULEMENT DE LA VERIFICATION	3.2 Contacts directs
1 ETAT GENERAL	3.3 Séparation
1.1 Stabilité	6 ORGANES DE SERVICE
1.2 Eléments constitutifs	6.1 Sélecteurs, boutons-poussoirs, leviers...
1.3 Propreté / Fuites	6.2 Identification
2 ELEMENTS MECANIQUES	6.3 Protection
2.1 Eléments mobiles	8 PROTECTEURS / DISPOSITIFS DE PROTECTION / AUTRES DISPOSITIFS DE PROTECTION
2.2 Freins	8.1 Distance de sécurité
2.4 Jeu des commandes mécaniques	8.2 Protecteurs fixes
	8.4 Protecteurs réglables
	9 DISPOSITIFS D'ARRET
	9.2 Arrêt général

«Référentiel» DIV 3

Fiche n° 20	MACHINE DIVERS	N° série : 06T1005027 N°interne : 583
	Marque : CASADEI	Type : F 214/L
Date de mise en service : 2006		Texte de référence : Arrêté du 5 mars 1993
Localisation : ATELIER MENUISERIE		
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.		

CARACTERISTIQUES

Nature : TOUPIE	
Postes de travail	
Vérifiés : 1 Postes vérifiés : Opérateur unique	Présents : 1
Energies : Electrique	

MODE DE MARCHÉ

Désignation : Marche Commande : Bouton-poussoir Appui : Impulsion	Vérifié : Oui Protection : Protecteurs mobiles Autre protection : Protecteurs réglables
--	--

DEROULEMENT DE LA VERIFICATION

Conditions de présentation de la machine :	Celles-ci nous ont permis d'effectuer la vérification
--	--

PROTECTEURS / DISPOSITIFS DE PROTECTION / AUTRES DISPOSITIFS DE PROTECTION

Protecteurs fixes

Eléments moteur : Oui

Protecteurs mobiles

Présence : Oui Contrôle : Verrouillage	Localisation : Protection supérieure toupie non asservi porte avant asservie
---	---

Protecteurs réglables

Présence : Oui	Localisation : Face à la toupie
-----------------------	--

DISPOSITIFS D'ARRET

Arrêts d'urgence

Arrêt d'urgence : Bouton-poussoir	Autre : deux arrêts d'urgence
--	--------------------------------------

AVIS GENERAL
Non satisfaisant.

Fiche n° 20	MACHINE DIVERS	N° série : 06T1005027 N°interne : 583
	Marque : CASADEI	Type : F 214/L
Date de mise en service : 2006		Texte de référence : Arrêté du 5 mars 1993
Localisation : ATELIER MENUISERIE		
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.		

ACTIONS A ENTREPRENDRE
8.3 - Protecteurs mobiles: Code OBS : CB/101215/114526/0 Remplacer les vis de fixation sur le protecteur mobile supérieur
8.4 - Protecteurs réglables: Code OBS : CG/101218/162045/0 Resserrer les fixations du protecteur réglable.

Fiche n° 20	MACHINE DIVERS	N° série : 06T1005027 N°interne : 583
	Marque : CASADEI	Type : F 214/L
	Date de mise en service : 2006	Texte de référence : Arrêté du 5 mars 1993
Localisation : ATELIER MENUISERIE		
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.		

LISTE DES POINTS APPLICABLES

L'ensemble des points que nous avons examinés lors de notre intervention sont listés ci-après, sous réserve des observations explicitées ci-dessus.

CARACTERISTIQUES	6 ORGANES DE SERVICE
MODE DE MARCHE	6.1 Sélecteurs, boutons-poussoirs, leviers...
DEROULEMENT DE LA VERIFICATION	6.2 Identification
1 ETAT GENERAL	6.3 Protection
1.1 Stabilité	7 SIGNALISATION / INDICATION / APPAREILS DE MESURE
1.2 Eléments constitutifs	7.1 Indicateurs / Appareils de mesure
1.3 Propreté / Fuites	7.2 Identification
2 ELEMENTS MECANQUES	7.3 Signalisation / Consignes
2.1 Eléments mobiles	8 PROTECTEURS / DISPOSITIFS DE PROTECTION / AUTRES DISPOSITIFS DE PROTECTION
2.2 Freins	8.1 Distance de sécurité
2.4 Jeu des commandes mécaniques	8.2 Protecteurs fixes
3 EQUIPEMENT ELECTRIQUE	8.3 Protecteurs mobiles
3.1 Equipements et raccordements	8.4 Protecteurs réglables
3.2 Contacts directs	9 DISPOSITIFS D'ARRET
3.3 Séparation	9.1 Arrêts automatiques
	9.2 Arrêt général
	9.3 Arrêts d'urgence

«Référentiel» DIV 3

Fiche n° 21	MACHINE DIVERS	N° série : 6949 N°interne : 594
	Marque : HETTICH	Type : BLUE MAX 8FS
	Date de mise en service : 2003	Texte de référence : Arrêté du 5 mars 1993
Localisation : ATELIER MENUISERIE		
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.		

CARACTERISTIQUES

Nature : PERCEUSE MULTIBROCHE	
Postes de travail	
Vérifiés : 1 Postes vérifiés : Opérateur unique	Présents : 1
Energies : Electrique, Pneumatique	

MODE DE MARCHÉ

Désignation : Manuel Commande : Pédale	Vérifié : Oui Appui : Maintenu
---	---

DEROULEMENT DE LA VERIFICATION

Conditions de présentation de la machine : Celles-ci nous ont permis d'effectuer la vérification

PROTECTEURS / DISPOSITIFS DE PROTECTION / AUTRES DISPOSITIFS DE PROTECTION

Protecteurs fixes

Eléments moteur : Oui	Eléments mobiles : Oui
------------------------------	-------------------------------

DISPOSITIFS D'ARRET

Arrêts d'urgence

Arrêt d'urgence : Bouton-poussoir
--

AVIS GENERAL

Non satisfaisant.

ACTIONS A ENTREPRENDRE

3.3 - Séparation:

Code OBS : **CB/101215/163003/0**

(DDS) Installer un dispositif de séparation de l'énergie électrique condamnable

8.2 - Protecteurs fixes:

Code OBS : **CB/101215/163057/0**

Remettre en état le protecteur fixe frontal

9.3 - Arrêts d'urgence:

Code OBS : **CB/101215/163153/0**

(DDS) Réparer le dispositif d'arrêt d'urgence (fixation)

Fiche n° 21	MACHINE DIVERS	N° série : 6949 N°interne : 594
	Marque : HETTICH	Type : BLUE MAX 8FS
Date de mise en service : 2003		Texte de référence : Arrêté du 5 mars 1993
Localisation : ATELIER MENUISERIE		
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.		

Fiche n° 21	MACHINE DIVERS	N° série : 6949 N°interne : 594
	Marque : HETTICH	Type : BLUE MAX 8FS
Date de mise en service : 2003		Texte de référence : Arrêté du 5 mars 1993
Localisation : ATELIER MENUISERIE		
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.		

LISTE DES POINTS APPLICABLES

L'ensemble des points que nous avons examinés lors de notre intervention sont listés ci-après, sous réserve des observations explicitées ci-dessus.

CARACTERISTIQUES	4 PNEUMATIQUE
MODE DE MARCHE	4.1 Equipements et raccordements
DEROULEMENT DE LA VERIFICATION	4.2 Niveaux / Filtres / Echappements
1 ETAT GENERAL	4.5 Séparation
1.1 Stabilité	6 ORGANES DE SERVICE
1.2 Eléments constitutifs	6.1 Sélecteurs, boutons-poussoirs, leviers...
1.3 Propreté / Fuites	6.2 Identification
2 ELEMENTS MECANIQUES	6.3 Protection
2.1 Eléments mobiles	7 SIGNALISATION / INDICATION / APPAREILS DE MESURE
2.2 Freins	7.1 Indicateurs / Appareils de mesure
2.4 Jeu des commandes mécaniques	7.2 Identification
3 EQUIPEMENT ELECTRIQUE	7.3 Signalisation / Consignes
3.1 Equipements et raccordements	8 PROTECTEURS / DISPOSITIFS DE PROTECTION / AUTRES DISPOSITIFS DE PROTECTION
3.2 Contacts directs	8.1 Distance de sécurité
3.3 Séparation	8.2 Protecteurs fixes
	9 DISPOSITIFS D'ARRET
	9.2 Arrêt général
	9.3 Arrêts d'urgence

«Référentiel» DIV 3

Fiche n° 22	MACHINE DIVERS	N° série : 958MBH23T N°interne : 659
	Marque : SAUTEREAU	Type : TRANSCUT
Date de mise en service : 2004		Texte de référence : Arrêté du 5 mars 1993
Localisation : ATELIER MENUISERIE		
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.		

CARACTERISTIQUES

Nature : MORTAISEUSE BEDANE	
Postes de travail	
Vérifiés : 1 Postes vérifiés : Oprérateur unique	Présents : 1
Energies : Electrique, Pneumatique	

MODE DE MARCHÉ

Désignation : Automatique Commande : Pédale Appui : Impulsion	Vérifié : Oui Protection : Protecteurs mobiles
--	---

DEROULEMENT DE LA VERIFICATION

Conditions de présentation de la machine :	Celles-ci nous ont permis d'effectuer la vérification
--	--

PROTECTEURS / DISPOSITIFS DE PROTECTION / AUTRES DISPOSITIFS DE PROTECTION

Protecteurs fixes

Eléments moteur : Oui	Eléments mobiles : Oui
------------------------------	-------------------------------

Protecteurs mobiles

Présence : Oui Contrôle : Verrouillage	Localisation : Capot supérieur
---	---------------------------------------

DISPOSITIFS D'ARRET

Arrêts d'urgence

Arrêt d'urgence : Bouton-poussoir
--

AVIS GENERAL

Demande de mise à l'arrêt de la machine.

ACTIONS A ENTREPRENDRE

Les vérifications ont fait apparaître des défauts ou anomalies graves repérées DDS (Dispositifs Déterminants pour la Sécurité) mentionnées dans le tableau des " actions à entreprendre " qui nécessitent l'arrêt de la machine.

8.1 - Distance de sécurité:

Code OBS : **CG/101218/101444/0**

Limité l'accès à la partie supérieure de l'outil le protecteur en place est trop petit.

Fiche n° 22	MACHINE DIVERS	N° série : 958MBH23T N°interne : 659
	Marque : SAUTEREAU	Type : TRANSCUT
Date de mise en service : 2004		Texte de référence : Arrêté du 5 mars 1993
Localisation : ATELIER MENUISERIE		
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.		

8.3 - Protecteurs mobiles:

Code OBS : **CB/101215/160605/0**

(DDS) Régler le protecteur mobile afin de limiter l'accès aux éléments dangereux (ouverture trop importante)

9.3 - Arrêts d'urgence:

Code OBS : **CB/101215/160233/1**

(DDS) Réparer le dispositif d'arrêt d'urgence (fixation)

Fiche n° 22	MACHINE DIVERS	N° série : 958MBH23T N°interne : 659
	Marque : SAUTEREAU	Type : TRANSCUT
Date de mise en service : 2004		Texte de référence : Arrêté du 5 mars 1993
Localisation : ATELIER MENUISERIE		
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.		

LISTE DES POINTS APPLICABLES

L'ensemble des points que nous avons examinés lors de notre intervention sont listés ci-après, sous réserve des observations explicitées ci-dessus.

CARACTERISTIQUES	4 PNEUMATIQUE
MODE DE MARCHE	4.1 Equipements et raccordements
DEROULEMENT DE LA VERIFICATION	4.2 Niveaux / Filtres / Echappements
1 ETAT GENERAL	4.5 Séparation
1.1 Stabilité	6 ORGANES DE SERVICE
1.2 Eléments constitutifs	6.1 Sélecteurs, boutons-poussoirs, leviers...
1.3 Propreté / Fuites	6.2 Identification
2 ELEMENTS MECANIQUES	6.3 Protection
2.1 Eléments mobiles	7 SIGNALISATION / INDICATION / APPAREILS DE MESURE
2.2 Freins	7.1 Indicateurs / Appareils de mesure
3 EQUIPEMENT ELECTRIQUE	7.2 Identification
3.1 Equipements et raccordements	7.3 Signalisation / Consignes
3.2 Contacts directs	8 PROTECTEURS / DISPOSITIFS DE PROTECTION / AUTRES DISPOSITIFS DE PROTECTION
3.3 Séparation	8.1 Distance de sécurité
	8.2 Protecteurs fixes
	8.3 Protecteurs mobiles
	9 DISPOSITIFS D'ARRET
	9.1 Arrêts automatiques
	9.2 Arrêt général
	9.3 Arrêts d'urgence

«Référentiel» DIV 3

Fiche n° 23	MACHINE DIVERS	N° série : R50 1611 N°interne : 724
	Marque : UTIS	Type : R 50
Date de mise en service : 2008		Texte de référence : Arrêté du 5 mars 1993
Localisation : ATELIER MENUISERIE		
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.		

CARACTERISTIQUES

Nature : RABOTEUSE CONVENTIONNELLE	
Postes de travail	
Vérifiés : 1 Postes vérifiés : Opérateur unique	Présents : 1
Energies : Electrique	

MODE DE MARCHÉ

(1)

Désignation : Marche Commande : Bouton-poussoir Appui : Impulsion	Vérifié : Oui Protection : Protecteurs mobiles
--	---

(2)

Désignation : Réglage hauteur Commande : Bouton-poussoir	Vérifié : Oui Appui : Impulsion
---	--

DEROULEMENT DE LA VERIFICATION

Conditions de présentation de la machine :	Celles-ci nous ont permis d'effectuer la vérification
--	--

PROTECTEURS / DISPOSITIFS DE PROTECTION / AUTRES DISPOSITIFS DE PROTECTION

Protecteurs fixes

Eléments moteur : Oui	Eléments mobiles : Oui
------------------------------	-------------------------------

Protecteurs mobiles

Présence : Oui Contrôle : Interverrouillage	Localisation : Capot supérieur
--	---------------------------------------

DISPOSITIFS D'ARRET

Arrêts d'urgence

Arrêt d'urgence : Bouton-poussoir	Autre : deux arrêts d'urgence
--	--------------------------------------

AVIS GENERAL

Demande de mise à l'arrêt de la machine.

Fiche n° 23	MACHINE DIVERS	N° série : R50 1611 N°interne : 724
	Marque : UTIS	Type : R 50
Date de mise en service : 2008		Texte de référence : Arrêté du 5 mars 1993
Localisation : ATELIER MENUISERIE		
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.		

ACTIONS A ENTREPRENDRE

Les vérifications ont fait apparaître des déficiences ou anomalies graves repérées DDS (Dispositifs Déterminants pour la Sécurité) mentionnées dans le tableau des " actions à entreprendre " qui nécessitent l'arrêt de la machine.

2.2 - Freins:

Code OBS : **CG/111218/085329/0**

Remédier au fait que quand une demande d'ouverture capot est faite la machine ne freine pas, on peut ouvrir le protecteur supérieur alors que le rabot tourne encore.

9.3 - Arrêts d'urgence:

Code OBS : **CB/101215/145458/0**

(DDS) Réparer le dispositif d'arrêt d'urgence en façade.

Fiche n° 23	MACHINE DIVERS	N° série : R50 1611 N°interne : 724
	Marque : UTIS	Type : R 50
Date de mise en service : 2008		Texte de référence : Arrêté du 5 mars 1993
Localisation : ATELIER MENUISERIE		
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.		

LISTE DES POINTS APPLICABLES

L'ensemble des points que nous avons examinés lors de notre intervention sont listés ci-après, sous réserve des observations explicitées ci-dessus.

CARACTERISTIQUES	3 EQUIPEMENT ELECTRIQUE
MODE DE MARCHE	3.1 Equipements et raccordements
DEROULEMENT DE LA VERIFICATION	3.2 Contacts directs
1 ETAT GENERAL	3.3 Séparation
1.1 Stabilité	6 ORGANES DE SERVICE
1.2 Eléments constitutifs	6.1 Sélecteurs, boutons-poussoirs, leviers...
1.3 Propreté / Fuites	6.2 Identification
2 ELEMENTS MECANQUES	6.3 Protection
2.1 Eléments mobiles	7 SIGNALISATION / INDICATION / APPAREILS DE MESURE
2.2 Freins	7.1 Indicateurs / Appareils de mesure
2.4 Jeu des commandes mécaniques	7.2 Identification
	8 PROTECTEURS / DISPOSITIFS DE PROTECTION / AUTRES DISPOSITIFS DE PROTECTION
	8.1 Distance de sécurité
	8.2 Protecteurs fixes
	8.3 Protecteurs mobiles
	9 DISPOSITIFS D'ARRET
	9.2 Arrêt général
	9.3 Arrêts d'urgence

«Référentiel» DIV 3

Fiche n° 24	MACHINE DIVERS	N° série : 16 603 N°interne : 731
	Marque : CENTAURO	Type : CL 800
Date de mise en service : 2008		Texte de référence : Arrêté du 5 mars 1993
Localisation : ATELIER MENUISERIE		
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.		

CARACTERISTIQUES

Nature : Scie à ruban	
Postes de travail	
Vérifiés : 1 Postes vérifiés : Opérateur unique	Présents : 1
Energies : Electrique, Pneumatique	

MODE DE MARCHÉ

Désignation : Automatique Commande : Bouton-poussoir Appui : Impulsion	Vérifié : Oui Protection : Protecteurs mobiles Autre protection : Protecteur télescopique lame.
---	--

DEROULEMENT DE LA VERIFICATION

Conditions de présentation de la machine :	Celles-ci nous ont permis d'effectuer la vérification
--	--

PROTECTEURS / DISPOSITIFS DE PROTECTION / AUTRES DISPOSITIFS DE PROTECTION

Protecteurs fixes

Eléments moteur : Oui	Eléments mobiles : Oui
------------------------------	-------------------------------

Protecteurs mobiles

Présence : Oui Contrôle : Verrouillage	Localisation : Porte supérieure et inférieure ruban
---	--

Protecteurs réglables

Présence : Oui	Localisation : Protecteur télescopique lame.
-----------------------	---

DISPOSITIFS D'ARRET

Arrêts d'urgence

Arrêt d'urgence : Bouton-poussoir
--

AVIS GENERAL

Demande de mise à l'arrêt de la machine.

Fiche n° 24	MACHINE DIVERS	N° série : 16 603 N°interne : 731
	Marque : CENTAURO	Type : CL 800
Date de mise en service : 2008		Texte de référence : Arrêté du 5 mars 1993
Localisation : ATELIER MENUISERIE		
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.		

ACTIONS A ENTREPRENDRE

Les vérifications ont fait apparaître des déféctuosités ou anomalies graves repérées DDS (Dispositifs Déterminants pour la Sécurité) mentionnées dans le tableau des " actions à entreprendre " qui nécessitent l'arrêt de la machine.

9.3 - Arrêts d'urgence:

Code OBS : **CB/101215/163413/1**

(DDS) Remettre en état de fonctionnement le dispositif d'arrêt d'urgence situé sur le plateau.

Fiche n° 24	MACHINE DIVERS	N° série : 16 603 N°interne : 731
	Marque : CENTAURO	Type : CL 800
	Date de mise en service : 2008	Texte de référence : Arrêté du 5 mars 1993
Localisation : ATELIER MENUISERIE		
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.		

LISTE DES POINTS APPLICABLES

L'ensemble des points que nous avons examinés lors de notre intervention sont listés ci-après, sous réserve des observations explicitées ci-dessus.

CARACTERISTIQUES	4 PNEUMATIQUE
MODE DE MARCHE	4.1 Equipements et raccordements
DEROULEMENT DE LA VERIFICATION	4.2 Niveaux / Filtres / Echappements
1 ETAT GENERAL	4.5 Séparation
1.1 Stabilité	6 ORGANES DE SERVICE
1.2 Eléments constitutifs	6.1 Sélecteurs, boutons-poussoirs, leviers...
1.3 Propreté / Fuites	6.2 Identification
2 ELEMENTS MECANIQUES	6.3 Protection
2.1 Eléments mobiles	7 SIGNALISATION / INDICATION / APPAREILS DE MESURE
2.2 Freins	7.1 Indicateurs / Appareils de mesure
2.4 Jeu des commandes mécaniques	7.2 Identification
3 EQUIPEMENT ELECTRIQUE	7.3 Signalisation / Consignes
3.1 Equipements et raccordements	8 PROTECTEURS / DISPOSITIFS DE PROTECTION / AUTRES DISPOSITIFS DE PROTECTION
3.2 Contacts directs	8.1 Distance de sécurité
3.3 Séparation	8.2 Protecteurs fixes
	8.3 Protecteurs mobiles
	8.4 Protecteurs réglables
	9 DISPOSITIFS D'ARRET
	9.2 Arrêt général
	9.3 Arrêts d'urgence

«Référentiel» DIV 3

Fiche n° 25	MACHINE DIVERS	N° série : 40 N°interne : 739
	Marque : MZ	Type : CS 1000
Date de mise en service : 2009		Texte de référence : Arrêté du 5 mars 1993
Localisation : ATELIER MENUISERIE		
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.		

CARACTERISTIQUES

Nature : MACHINE A TRONCONNER	
Postes de travail	
Vérifiés : 1 Postes vérifiés : Opérateur unique	Présents : 1
Energies : Electrique, Pneumatique	

MODE DE MARCHÉ

(1)

Désignation : coupe simple Commande : Bimanuelle Appui : Maintenu	Vérifié : Oui Protection : Protecteurs mobiles Autre protection : Presseur
--	---

(2)

Désignation : coupe et déplacement de la lame Commande : Bimanuelle Appui : Maintenu	Vérifié : Oui Protection : Protecteurs mobiles Autre protection : Presseur
---	---

DEROULEMENT DE LA VERIFICATION

Conditions de présentation de la machine :	Celles-ci nous ont permis d'effectuer la vérification
--	--

PROTECTEURS / DISPOSITIFS DE PROTECTION / AUTRES DISPOSITIFS DE PROTECTION

Protecteurs fixes

Eléments moteur : Oui	Eléments mobiles : Oui
------------------------------	-------------------------------

Protecteurs mobiles

Présence : Oui Contrôle : Verrouillage	Localisation : Porte latérale gauche
---	---

DISPOSITIFS D'ARRET

Arrêts d'urgence

Arrêt d'urgence : Bouton-poussoir
--

AVIS GENERAL

Satisfaisant.

Fiche n° 25	MACHINE DIVERS	N° série : 40 N°interne : 739
	Marque : MZ	Type : CS 1000
	Date de mise en service : 2009	Texte de référence : Arrêté du 5 mars 1993
Localisation : ATELIER MENUISERIE		
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.		

LISTE DES POINTS APPLICABLES

L'ensemble des points que nous avons examinés lors de notre intervention sont listés ci-après, sous réserve des observations explicitées ci-dessus.

CARACTERISTIQUES	4 PNEUMATIQUE
MODE DE MARCHE	4.1 Equipements et raccordements
DEROULEMENT DE LA VERIFICATION	4.2 Niveaux / Filtres / Echappements
1 ETAT GENERAL	4.5 Séparation
1.1 Stabilité	6 ORGANES DE SERVICE
1.2 Eléments constitutifs	6.1 Sélecteurs, boutons-poussoirs, leviers...
1.3 Propreté / Fuites	6.2 Identification
2 ELEMENTS MECANQUES	6.3 Protection
2.1 Eléments mobiles	7 SIGNALISATION / INDICATION / APPAREILS DE MESURE
2.2 Freins	7.3 Signalisation / Consignes
3 EQUIPEMENT ELECTRIQUE	8 PROTECTEURS / DISPOSITIFS DE PROTECTION / AUTRES DISPOSITIFS DE PROTECTION
3.1 Equipements et raccordements	8.1 Distance de sécurité
3.2 Contacts directs	8.2 Protecteurs fixes
3.3 Séparation	8.3 Protecteurs mobiles
	9 DISPOSITIFS D'ARRET
	9.1 Arrêts automatiques
	9.2 Arrêt général
	9.3 Arrêts d'urgence

«Référentiel» DIV 3

Fiche n° 26	MACHINE DIVERS	N° série : AB/ 197536 N°interne : 740
	Marque : SCM	Type : TI 155 EP CLASS
	Date de mise en service : 2009	Texte de référence : Arrêté du 5 mars 1993
Localisation : ATELIER MENUISERIE		
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.		

CARACTERISTIQUES

Nature : TOUPIE	
Postes de travail	
Vérifiés : 1 Postes vérifiés : Opérateur unique	Présents : 1
Energies : Electrique, Pneumatique	

MODE DE MARCHÉ

(1)	Désignation : Réglage axes manuel Commande : Bouton-poussoir Appui : Maintenu	Vérifié : Oui Protection : Protecteurs mobiles
(2)	Désignation : Réglage axes automatique Commande : Bouton-poussoir Appui : Impulsion	Vérifié : Oui Protection : Protecteurs mobiles
(3)	Désignation : marche toupie Commande : Bouton-poussoir Appui : Impulsion	Vérifié : Oui Protection : Protecteurs mobiles

DEROULEMENT DE LA VERIFICATION

Conditions de présentation de la machine :	Celles-ci nous ont permis d'effectuer la vérification
--	--

PROTECTEURS / DISPOSITIFS DE PROTECTION / AUTRES DISPOSITIFS DE PROTECTION

Protecteurs fixes

Eléments moteur : Oui	Eléments mobiles : Oui
------------------------------	-------------------------------

Protecteurs mobiles

Présence : Oui Contrôle : Verrouillage	Localisation : Porte avant, protecteur supérieur toupie non asservi.
---	---

Protecteurs réglables

Présence : Oui	Localisation : Protection outil
-----------------------	--

DISPOSITIFS D'ARRET

Arrêts d'urgence

Arrêt d'urgence : Bouton-poussoir	Autre : Dux arrêts d'urgence
--	-------------------------------------

Fiche n° 26	MACHINE DIVERS	N° série : AB/ 197536 N°interne : 740
	Marque : SCM	Type : TI 155 EP CLASS
Date de mise en service : 2009		Texte de référence : Arrêté du 5 mars 1993
Localisation : ATELIER MENUISERIE		
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.		

AVIS GENERAL
Satisfaisant.

Fiche n° 26	MACHINE DIVERS	N° série : AB/ 197536 N°interne : 740
	Marque : SCM	Type : TI 155 EP CLASS
Date de mise en service : 2009		Texte de référence : Arrêté du 5 mars 1993
Localisation : ATELIER MENUISERIE		
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.		

LISTE DES POINTS APPLICABLES

L'ensemble des points que nous avons examinés lors de notre intervention sont listés ci-après, sous réserve des observations explicitées ci-dessus.

CARACTERISTIQUES	6 ORGANES DE SERVICE
MODE DE MARCHE	6.1 Sélecteurs, boutons-poussoirs, leviers...
DEROULEMENT DE LA VERIFICATION	6.2 Identification
1 ETAT GENERAL	6.3 Protection
1.1 Stabilité	7 SIGNALISATION / INDICATION / APPAREILS DE MESURE
1.2 Eléments constitutifs	7.1 Indicateurs / Appareils de mesure
1.3 Propreté / Fuites	7.2 Identification
2 ELEMENTS MECANQUES	7.3 Signalisation / Consignes
2.1 Eléments mobiles	7.4 Avertisseurs (sonores ou lumineux)
2.2 Freins	8 PROTECTEURS / DISPOSITIFS DE PROTECTION / AUTRES DISPOSITIFS DE PROTECTION
2.4 Jeu des commandes mécaniques	8.1 Distance de sécurité
3 EQUIPEMENT ELECTRIQUE	8.2 Protecteurs fixes
3.1 Equipements et raccordements	8.3 Protecteurs mobiles
3.2 Contacts directs	8.4 Protecteurs réglables
3.3 Séparation	9 DISPOSITIFS D'ARRET
	9.1 Arrêts automatiques
	9.2 Arrêt général
	9.3 Arrêts d'urgence

«Référentiel» DIV 3

Fiche n° 27	MACHINE DIVERS	N° série : 09031042 N°interne : 742
	Marque : ALTENDORF	Type : F 45
Date de mise en service : 2009		Texte de référence : Arrêté du 5 mars 1993
Localisation : ATELIER MENUISERIE		
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.		

CARACTERISTIQUES

Nature : SCIE A FORMAT	
Postes de travail	
Vérifiés : 1 Postes vérifiés : Opérateur unique	Présents : 1
Energies : Electrique	

MODE DE MARCHÉ

Désignation : Marche Commande : Bouton-poussoir Appui : Impulsion	Vérifié : Oui Protection : Protecteurs mobiles
--	---

DEROULEMENT DE LA VERIFICATION

Conditions de présentation de la machine :	Celles-ci nous ont permis d'effectuer la vérification
--	--

SIGNALISATION / INDICATION / APPAREILS DE MESURE

Avertisseurs (sonores ou lumineux)

Nature : Lumineux

PROTECTEURS / DISPOSITIFS DE PROTECTION / AUTRES DISPOSITIFS DE PROTECTION

Protecteurs fixes

Eléments moteur : Oui	Eléments mobiles : Oui
------------------------------	-------------------------------

Protecteurs mobiles

Présence : Oui Contrôle : Verrouillage	Localisation : Porte latérale
---	--------------------------------------

Protecteurs réglables

Présence : Oui	Localisation : protection aspiration au dessus de la lame
-----------------------	--

DISPOSITIFS D'ARRET

Arrêts d'urgence

Arrêt d'urgence : Bouton-poussoir	Autre : Trois arrêts d'urgence
--	---------------------------------------

AVIS GENERAL
Non satisfaisant.

Fiche n° 27	MACHINE DIVERS	N° série : 09031042 N°interne : 742
	Marque : ALTENDORF	Type : F 45
Date de mise en service : 2009		Texte de référence : Arrêté du 5 mars 1993
Localisation : ATELIER MENUISERIE		
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.		

ACTIONS A ENTREPRENDRE

1.3 - Propreté / Fuites:

Code OBS : **CB/101215/112914/0**

Procéder à un dépoussiérage complet de la machine

Fiche n° 27	MACHINE DIVERS	N° série : 09031042 N°interne : 742
	Marque : ALTENDORF	Type : F 45
Date de mise en service : 2009		Texte de référence : Arrêté du 5 mars 1993
Localisation : ATELIER MENUISERIE		
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.		

LISTE DES POINTS APPLICABLES

L'ensemble des points que nous avons examinés lors de notre intervention sont listés ci-après, sous réserve des observations explicitées ci-dessus.

CARACTERISTIQUES	6 ORGANES DE SERVICE
MODE DE MARCHE	6.1 Sélecteurs, boutons-poussoirs, leviers...
DEROULEMENT DE LA VERIFICATION	6.2 Identification
1 ETAT GENERAL	6.3 Protection
1.1 Stabilité	7 SIGNALISATION / INDICATION / APPAREILS DE MESURE
1.2 Eléments constitutifs	7.1 Indicateurs / Appareils de mesure
1.3 Propreté / Fuites	7.2 Identification
2 ELEMENTS MECANIQUES	7.3 Signalisation / Consignes
2.1 Eléments mobiles	7.4 Avertisseurs (sonores ou lumineux)
2.2 Freins	8 PROTECTEURS / DISPOSITIFS DE PROTECTION / AUTRES DISPOSITIFS DE PROTECTION
2.4 Jeu des commandes mécaniques	8.1 Distance de sécurité
3 EQUIPEMENT ELECTRIQUE	8.2 Protecteurs fixes
3.1 Equipements et raccordements	8.3 Protecteurs mobiles
3.2 Contacts directs	8.4 Protecteurs réglables
3.3 Séparation	9 DISPOSITIFS D'ARRET
	9.1 Arrêts automatiques
	9.2 Arrêt général
	9.3 Arrêts d'urgence

«Référentiel» DIV 3

Fiche n° 28	MACHINE DIVERS	N° série : 3097 N°interne : 855
	Marque : SAOMAD	Type : UTP150/6
Date de mise en service : 2011		Texte de référence : Arrêté du 5 mars 1993
Localisation : ATELIER MENUISERIE		
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.		

CARACTERISTIQUES

Nature : CORROYEUSE TENONATRICE	
Postes de travail	
Vérifiés : 1 Postes vérifiés : Opérateur unique	Présents : 1
Energies : Electrique, Pneumatique	

MODE DE MARCHÉ

Désignation : marche Commande : Bouton-poussoir Appui : Impulsion	Vérifié : Oui Protection : Protecteurs mobiles
--	---

DEROULEMENT DE LA VERIFICATION

Conditions de présentation de la machine :	Celles-ci nous ont permis d'effectuer la vérification
--	--

SIGNALISATION / INDICATION / APPAREILS DE MESURE

Avertisseurs (sonores ou lumineux)

Nature : Lumineux

PROTECTEURS / DISPOSITIFS DE PROTECTION / AUTRES DISPOSITIFS DE PROTECTION

Protecteurs fixes

Eléments moteur : Oui	Eléments mobiles : Oui
------------------------------	-------------------------------

Protecteurs mobiles

Présence : Oui Contrôle : Interverrouillage	Localisation : Porte d'accès aux outils
--	--

DISPOSITIFS D'ARRET

Arrêts d'urgence

Arrêt d'urgence : Bouton-poussoir
--

AVIS GENERAL

Demande de mise à l'arrêt de la machine.

Fiche n° 28	MACHINE DIVERS	N° série : 3097 N°interne : 855
	Marque : SAOMAD	Type : UTP150/6
Date de mise en service : 2011		Texte de référence : Arrêté du 5 mars 1993
Localisation : ATELIER MENUISERIE		
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.		

ACTIONS A ENTREPRENDRE

Les vérifications ont fait apparaître des déficiences ou anomalies graves repérées DDS (Dispositifs Déterminants pour la Sécurité) mentionnées dans le tableau des " actions à entreprendre " qui nécessitent l'arrêt de la machine.

4.1 - Equipements et raccordements:

Code OBS : **CB/101215/151120/0**

(DDS) Mettre en place un dispositif de séparation de l'énergie pneumatique

8.3 - Protecteurs mobiles:

Code OBS : **CG/101218/172359/0**

Remettre en fonctionnement le contact de sécurité on peut ouvrir la porte sans arrêter la machine.

Fiche n° 28	MACHINE DIVERS	N° série : 3097 N°interne : 855
	Marque : SAOMAD	Type : UTP150/6
	Date de mise en service : 2011	Texte de référence : Arrêté du 5 mars 1993
Localisation : ATELIER MENUISERIE		
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.		

LISTE DES POINTS APPLICABLES

L'ensemble des points que nous avons examinés lors de notre intervention sont listés ci-après, sous réserve des observations explicitées ci-dessus.

CARACTERISTIQUES	4 PNEUMATIQUE
MODE DE MARCHE	4.1 Equipements et raccordements
DEROULEMENT DE LA VERIFICATION	4.2 Niveaux / Filtres / Echappements
1 ETAT GENERAL	4.5 Séparation
1.1 Stabilité	6 ORGANES DE SERVICE
1.2 Eléments constitutifs	6.1 Sélecteurs, boutons-poussoirs, leviers...
1.3 Propreté / Fuites	6.2 Identification
2 ELEMENTS MECANIQUES	6.3 Protection
2.1 Eléments mobiles	7 SIGNALISATION / INDICATION / APPAREILS DE MESURE
2.2 Freins	7.1 Indicateurs / Appareils de mesure
2.4 Jeu des commandes mécaniques	7.2 Identification
3 EQUIPEMENT ELECTRIQUE	7.3 Signalisation / Consignes
3.1 Equipements et raccordements	7.4 Avertisseurs (sonores ou lumineux)
3.2 Contacts directs	8 PROTECTEURS / DISPOSITIFS DE PROTECTION / AUTRES DISPOSITIFS DE PROTECTION
3.3 Séparation	8.1 Distance de sécurité
	8.2 Protecteurs fixes
	8.3 Protecteurs mobiles
	9 DISPOSITIFS D'ARRET
	9.1 Arrêts automatiques
	9.2 Arrêt général
	9.3 Arrêts d'urgence

«Référentiel» DIV 3

Fiche n° 29	MACHINE DIVERS	N° série : AB/206210 N°interne : 856
	Marque : SCM	Type : SANDYA 3S
Date de mise en service : 2011		Texte de référence : Arrêté du 5 mars 1993
Localisation : ATELIER MENUISERIE		
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.		

CARACTERISTIQUES

Nature : ponceuse	
Postes de travail	
Vérifiés : 1 Postes vérifiés : Opérateur unique	Présents : 1
Energies : Electrique, Pneumatique	

MODE DE MARCHÉ

Désignation : Automatique Commande : Bouton-poussoir Appui : Impulsion	Vérifié : Oui Protection : Protecteurs mobiles
---	---

DEROULEMENT DE LA VERIFICATION

Conditions de présentation de la machine :	Celles-ci ne nous ont pas permis d'effectuer complètement la vérification
Commentaires :	La première bande de papier est en défaut.

PROTECTEURS / DISPOSITIFS DE PROTECTION / AUTRES DISPOSITIFS DE PROTECTION

Protecteurs fixes

Eléments moteur : Oui	Eléments mobiles : Oui
------------------------------	-------------------------------

Protecteurs mobiles

Présence : Oui Contrôle : Interverrouillage	Localisation : Portes latérales
--	--

Dispositifs sensibles à la pression

Nature : Bord sensible Localisation : Entrée du tapis	Nombre : 1
--	-------------------

DISPOSITIFS D'ARRET

Arrêts d'urgence

Arrêt d'urgence : Bouton-poussoir
--

AVIS GENERAL

Non satisfaisant.

Fiche n° 29	MACHINE DIVERS	N° série : AB/206210 N°interne : 856
	Marque : SCM	Type : SANDYA 3S
Date de mise en service : 2011		Texte de référence : Arrêté du 5 mars 1993
Localisation : ATELIER MENUISERIE		
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.		

ACTIONS A ENTREPRENDRE
6.1 - Sélecteurs, boutons-poussoirs, leviers...: Code OBS : CB/101215/111029/0 Retirer la clé shuntant les sécurités des portes

Fiche n° 29	MACHINE DIVERS	N° série : AB/206210 N°interne : 856
	Marque : SCM	Type : SANDYA 3S
Date de mise en service : 2011		Texte de référence : Arrêté du 5 mars 1993
Localisation : ATELIER MENUISERIE		
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.		

LISTE DES POINTS APPLICABLES

L'ensemble des points que nous avons examinés lors de notre intervention sont listés ci-après, sous réserve des observations explicitées ci-dessus.

CARACTERISTIQUES	4 PNEUMATIQUE
MODE DE MARCHE	4.1 Equipements et raccords
DEROULEMENT DE LA VERIFICATION	4.2 Niveaux / Filtres / Echappements
1 ETAT GENERAL	4.5 Séparation
1.1 Stabilité	6 ORGANES DE SERVICE
1.2 Eléments constitutifs	6.1 Sélecteurs, boutons-poussoirs, leviers...
1.3 Propreté / Fuites	6.2 Identification
2 ELEMENTS MECANQUES	6.3 Protection
2.1 Eléments mobiles	7 SIGNALISATION / INDICATION / APPAREILS DE MESURE
2.2 Freins	7.1 Indicateurs / Appareils de mesure
2.4 Jeu des commandes mécaniques	7.2 Identification
3 EQUIPEMENT ELECTRIQUE	7.3 Signalisation / Consignes
3.1 Equipements et raccords	7.4 Avertisseurs (sonores ou lumineux)
3.2 Contacts directs	8 PROTECTEURS / DISPOSITIFS DE PROTECTION / AUTRES DISPOSITIFS DE PROTECTION
3.3 Séparation	8.1 Distance de sécurité
	8.2 Protecteurs fixes
	8.3 Protecteurs mobiles
	8.7 Dispositifs sensibles à la pression
	9 DISPOSITIFS D'ARRET
	9.1 Arrêts automatiques
	9.2 Arrêt général
	9.3 Arrêts d'urgence

«Référentiel» DIV 3

Fiche n° 30	MACHINE DIVERS	N° série : 96314 N°interne : 1078
	Marque : BIESSE	Type : AKRON 1320
Date de mise en service : 2014		Texte de référence : Arrêté du 5 mars 1993
Localisation : ATELIER MENUISERIE		
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.		

CARACTERISTIQUES

Nature : PLAQUEUSE DE CHANT	
Postes de travail	
Vérifiés : 1 Postes vérifiés : Opérateur unique	Présents : 1
Energies : Electrique, Pneumatique	

MODE DE MARCHÉ

Désignation : Automatique Commande : Bouton-poussoir Appui : Impulsion	Vérifié : Oui Protection : Protecteurs mobiles
---	---

DEROULEMENT DE LA VERIFICATION

Conditions de présentation de la machine :	Celles-ci nous ont permis d'effectuer la vérification
--	--

SIGNALISATION / INDICATION / APPAREILS DE MESURE

Avertisseurs (sonores ou lumineux)

Nature : Lumineux

PROTECTEURS / DISPOSITIFS DE PROTECTION / AUTRES DISPOSITIFS DE PROTECTION

Protecteurs fixes

Eléments moteur : Oui	Eléments mobiles : Oui
------------------------------	-------------------------------

Protecteurs mobiles

Présence : Oui Contrôle : Interverrouillage	Localisation : Capot supérieur
--	---------------------------------------

DISPOSITIFS D'ARRET

Arrêts d'urgence

Arrêt d'urgence : Bouton-poussoir	Autre : Deux arrêts d'urgence
--	--------------------------------------

AVIS GENERAL
Satisfaisant.

Fiche n° 30	MACHINE DIVERS	N° série : 96314 N°interne : 1078
	Marque : BIESSE	Type : AKRON 1320
	Date de mise en service : 2014	Texte de référence : Arrêté du 5 mars 1993
Localisation : ATELIER MENUISERIE		
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.		

LISTE DES POINTS APPLICABLES

L'ensemble des points que nous avons examinés lors de notre intervention sont listés ci-après, sous réserve des observations explicitées ci-dessus.

CARACTERISTIQUES	4 PNEUMATIQUE
MODE DE MARCHE	4.1 Equipements et raccordements
DEROULEMENT DE LA VERIFICATION	4.2 Niveaux / Filtres / Echappements
1 ETAT GENERAL	4.5 Séparation
1.1 Stabilité	6 ORGANES DE SERVICE
1.2 Eléments constitutifs	6.1 Sélecteurs, boutons-poussoirs, leviers...
1.3 Propreté / Fuites	6.2 Identification
2 ELEMENTS MECANIQUES	6.3 Protection
2.1 Eléments mobiles	7 SIGNALISATION / INDICATION / APPAREILS DE MESURE
2.2 Freins	7.1 Indicateurs / Appareils de mesure
2.4 Jeu des commandes mécaniques	7.2 Identification
3 EQUIPEMENT ELECTRIQUE	7.3 Signalisation / Consignes
3.1 Equipements et raccordements	7.4 Avertisseurs (sonores ou lumineux)
3.2 Contacts directs	8 PROTECTEURS / DISPOSITIFS DE PROTECTION / AUTRES DISPOSITIFS DE PROTECTION
3.3 Séparation	8.1 Distance de sécurité
	8.2 Protecteurs fixes
	8.3 Protecteurs mobiles
	9 DISPOSITIFS D'ARRET
	9.1 Arrêts automatiques
	9.2 Arrêt général
	9.3 Arrêts d'urgence

«Référentiel» DIV 3

Fiche n° 31	MACHINE DIVERS	N° série : 02205 N°interne : 1092
	Marque : LARENN	Type : 250 BEL OPTIMA
Date de mise en service : 2014		Texte de référence : Arrêté du 5 mars 1993
Localisation : ATELIER MENUISERIE		
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.		

CARACTERISTIQUES

Nature : SCIE CIRCULAIRE A APANNEAUX	
Postes de travail	
Vérifiés : 1 Postes vérifiés : Opérateur unique	Présents : 1
Energies : Electrique, Pneumatique	

MODE DE MARCHÉ

Désignation : Marche Commande : Bouton-poussoir Appui : Impulsion	Vérifié : Oui Protection : Protecteurs mobiles
--	---

DEROULEMENT DE LA VERIFICATION

Conditions de présentation de la machine :	Celles-ci nous ont permis d'effectuer la vérification
--	--

SIGNALISATION / INDICATION / APPAREILS DE MESURE

Avertisseurs (sonores ou lumineux)

Nature : Lumineux

PROTECTEURS / DISPOSITIFS DE PROTECTION / AUTRES DISPOSITIFS DE PROTECTION

Protecteurs fixes

Eléments moteur : Oui

Protecteurs mobiles

Présence : Oui Contrôle : Verrouillage	Localisation : Protecteur de lame vissé mais asservi.
---	--

DISPOSITIFS D'ARRET

Arrêts d'urgence

Arrêt d'urgence : Bouton-poussoir
--

AVIS GENERAL

Satisfaisant.

Fiche n° 31	MACHINE DIVERS	N° série : 02205 N°interne : 1092
	Marque : LAREN	Type : 250 BEL OPTIMA
	Date de mise en service : 2014	Texte de référence : Arrêté du 5 mars 1993
Localisation : ATELIER MENUISERIE		
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.		

LISTE DES POINTS APPLICABLES

L'ensemble des points que nous avons examinés lors de notre intervention sont listés ci-après, sous réserve des observations explicitées ci-dessus.

CARACTERISTIQUES	4 PNEUMATIQUE
MODE DE MARCHE	4.1 Equipements et raccordements
DEROULEMENT DE LA VERIFICATION	4.2 Niveaux / Filtres / Echappements
1 ETAT GENERAL	4.5 Séparation
1.1 Stabilité	6 ORGANES DE SERVICE
1.2 Eléments constitutifs	6.1 Sélecteurs, boutons-poussoirs, leviers...
1.3 Propreté / Fuites	6.2 Identification
2 ELEMENTS MECANQUES	6.3 Protection
2.1 Eléments mobiles	7 SIGNALISATION / INDICATION / APPAREILS DE MESURE
2.2 Freins	7.1 Indicateurs / Appareils de mesure
2.4 Jeu des commandes mécaniques	7.2 Identification
3 EQUIPEMENT ELECTRIQUE	7.3 Signalisation / Consignes
3.1 Equipements et raccordements	7.4 Avertisseurs (sonores ou lumineux)
3.2 Contacts directs	8 PROTECTEURS / DISPOSITIFS DE PROTECTION / AUTRES DISPOSITIFS DE PROTECTION
3.3 Séparation	8.1 Distance de sécurité
	8.2 Protecteurs fixes
	8.3 Protecteurs mobiles
	9 DISPOSITIFS D'ARRET
	9.1 Arrêts automatiques
	9.2 Arrêt général
	9.3 Arrêts d'urgence

«Référentiel» DIV 3

Fiche n° 32	MACHINE DIVERS	N° série : 319 N°interne : 1126
	Marque : UTIS	Type : CNS
Date de mise en service : 2015		Texte de référence : Arrêté du 5 mars 1993
Localisation : ATELIER MENUISERIE		
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.		

CARACTERISTIQUES

Nature : TOUPIE NUMERIQUE	
Postes de travail	
Vérifiés : 1 Postes vérifiés : Opérateur unique	Présents : 1
Energies : Electrique	

MODE DE MARCHÉ

(1)

Désignation : positionnement manuel des trois axes Commande : Bouton-poussoir Appui : Maintenu	Vérifié : Oui Protection : Protecteurs mobiles
---	---

(2)

Désignation : positionnement automatique des trois axes Commande : Bouton-poussoir Appui : Maintenu	Vérifié : Oui Protection : Protecteurs mobiles
--	---

DEROULEMENT DE LA VERIFICATION

Conditions de présentation de la machine :	Celles-ci nous ont permis d'effectuer la vérification
--	--

PROTECTEURS / DISPOSITIFS DE PROTECTION / AUTRES DISPOSITIFS DE PROTECTION

Protecteurs fixes

Eléments moteur : Oui

Protecteurs mobiles

Présence : Oui	Localisation : Porte avant, protecteur au dessus de la toupie non as-servi.
Contrôle : Verrouillage	

Protecteurs réglables

Présence : Oui	Localisation : Face à la toupie
-----------------------	--

DISPOSITIFS D'ARRET

Arrêts d'urgence

Arrêt d'urgence : Bouton-poussoir	Autre : Deux arrêts d'urgence
--	--------------------------------------

AVIS GENERAL

Satisfaisant.

Fiche n° 32	MACHINE DIVERS	N° série : 319 N°interne : 1126
	Marque : UTIS	Type : CNS
Date de mise en service : 2015		Texte de référence : Arrêté du 5 mars 1993
Localisation : ATELIER MENUISERIE		
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.		

Fiche n° 32	MACHINE DIVERS	N° série : 319 N°interne : 1126
	Marque : UTIS	Type : CNS
	Date de mise en service : 2015	Texte de référence : Arrêté du 5 mars 1993
Localisation : ATELIER MENUISERIE		
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.		

LISTE DES POINTS APPLICABLES

L'ensemble des points que nous avons examinés lors de notre intervention sont listés ci-après, sous réserve des observations explicitées ci-dessus.

CARACTERISTIQUES	6 ORGANES DE SERVICE
MODE DE MARCHE	6.1 Sélecteurs, boutons-poussoirs, leviers...
DEROULEMENT DE LA VERIFICATION	6.2 Identification
1 ETAT GENERAL	6.3 Protection
1.1 Stabilité	7 SIGNALISATION / INDICATION / APPAREILS DE MESURE
1.2 Eléments constitutifs	7.1 Indicateurs / Appareils de mesure
1.3 Propreté / Fuites	7.2 Identification
2 ELEMENTS MECANQUES	7.3 Signalisation / Consignes
2.1 Eléments mobiles	7.4 Avertisseurs (sonores ou lumineux)
2.2 Freins	8 PROTECTEURS / DISPOSITIFS DE PROTECTION / AUTRES DISPOSITIFS DE PROTECTION
3 EQUIPEMENT ELECTRIQUE	8.1 Distance de sécurité
3.1 Equipements et raccordements	8.2 Protecteurs fixes
3.2 Contacts directs	8.3 Protecteurs mobiles
3.3 Séparation	8.4 Protecteurs réglables
	9 DISPOSITIFS D'ARRET
	9.2 Arrêt général
	9.3 Arrêts d'urgence

«Référentiel» DIV 3

Fiche n° 33	MACHINE DIVERS	N° série : 01025403001383144299 N°interne :
	Marque : METABO	Type : KGS 254 PLUS
Date de mise en service : 2015		Texte de référence : Arrêté du 5 mars 1993
Localisation : ATELIER MENUISERIE		
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.		

CARACTERISTIQUES

Nature : SCIE RADIALE	
Postes de travail	
Vérifiés : 1 Postes vérifiés : Opérateur unique	Présents : 1
Energies : Electrique	

MODE DE MARCHÉ

Désignation : Marche Commande : Bouton-poussoir Autre protection : Protecteur escamotable au-tour de la lame	Vérifié : Oui Appui : Maintenu
---	---

DEROULEMENT DE LA VERIFICATION

Conditions de présentation de la machine : Celles-ci nous ont permis d'effectuer la vérification

PROTECTEURS / DISPOSITIFS DE PROTECTION / AUTRES DISPOSITIFS DE PROTECTION

Protecteurs fixes

Eléments moteur : Oui

Protecteurs réglables

Présence : Oui	Localisation : CARTER LAME
-----------------------	-----------------------------------

AVIS GENERAL
Satisfaisant.


Fiche n° 33	MACHINE DIVERS	N° série : 01025403001383144299 N°interne :
	Marque : METABO	Type : KGS 254 PLUS
	Date de mise en service : 2015	Texte de référence : Arrêté du 5 mars 1993
Localisation : ATELIER MENUISERIE		
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.		

LISTE DES POINTS APPLICABLES

L'ensemble des points que nous avons examinés lors de notre intervention sont listés ci-après, sous réserve des observations explicitées ci-dessus.

CARACTERISTIQUES	3 EQUIPEMENT ELECTRIQUE
MODE DE MARCHE	3.1 Equipements et raccordements
DEROULEMENT DE LA VERIFICATION	3.2 Contacts directs
1 ETAT GENERAL	3.3 Séparation
1.1 Stabilité	6 ORGANES DE SERVICE
1.2 Eléments constitutifs	6.1 Sélecteurs, boutons-poussoirs, leviers...
1.3 Propreté / Fuites	6.2 Identification
2 ELEMENTS MECANQUES	6.3 Protection
2.1 Eléments mobiles	7 SIGNALISATION / INDICATION / APPAREILS DE MESURE
2.2 Freins	7.3 Signalisation / Consignes
2.4 Jeu des commandes mécaniques	8 PROTECTEURS / DISPOSITIFS DE PROTECTION / AUTRES DISPOSITIFS DE PROTECTION
	8.1 Distance de sécurité
	8.2 Protecteurs fixes
	8.4 Protecteurs réglables
	9 DISPOSITIFS D'ARRET
	9.2 Arrêt général

«Référentiel» DIV 3



ÉQUIPEMENT(S) EN PANNE, NON PRÉSENTÉ(S) OU NON DISPONIBLE(S)

Fiche n° 34	MACHINE DIVERS	N° série : 400 05 116 03 N°interne : 403
	Marque : FELDER	Type : K975
Date de mise en service : 2003		Texte de référence : Arrêté du 5 mars 1993
Localisation : ATELIER MENUISERIE		
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.		

AVIS GENERAL
Non vérifié. Equipement/installation non présenté(e) : les éventuelles actions à entreprendre constatées lors de notre précédente vérification sont reconduites dans le présent rapport. condamnée

Fiche n° 34	MACHINE DIVERS	N° série : 400 05 116 03 N°interne : 403
	Marque : FELDER	Type : K975
	Date de mise en service : 2003	Texte de référence : Arrêté du 5 mars 1993
Localisation : ATELIER MENUISERIE		
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.		

LISTE DES POINTS APPLICABLES

L'ensemble des points que nous n'avons pas pu examiner lors de notre intervention sont listés ci-après.

CARACTERISTIQUES	6 ORGANES DE SERVICE
MODE DE MARCHE	6.1 Sélecteurs, boutons-poussoirs, leviers...
DEROULEMENT DE LA VERIFICATION	6.2 Identification
1 ETAT GENERAL	6.3 Protection
1.1 Stabilité	7 SIGNALISATION / INDICATION / APPAREILS DE MESURE
1.2 Eléments constitutifs	7.1 Indicateurs / Appareils de mesure
1.3 Propreté / Fuites	7.2 Identification
2 ELEMENTS MECANIQUES	7.3 Signalisation / Consignes
2.1 Eléments mobiles	7.4 Avertisseurs (sonores ou lumineux)
2.2 Freins	8 PROTECTEURS / DISPOSITIFS DE PROTECTION / AUTRES DISPOSITIFS DE PROTECTION
2.3 Embrayage	8.1 Distance de sécurité
2.4 Jeu des commandes mécaniques	8.2 Protecteurs fixes
3 EQUIPEMENT ELECTRIQUE	8.3 Protecteurs mobiles
3.1 Equipements et raccordements	9 DISPOSITIFS D'ARRET
3.2 Contacts directs	9.1 Arrêts automatiques
3.3 Séparation	9.2 Arrêt général
	9.3 Arrêts d'urgence

«Référentiel» DIV 3

Fiche n° 35	MACHINE DIVERS	N° série : 0805264 N°interne : 725
	Marque : FRAMAR	Type : MB1
Date de mise en service : 2008		Texte de référence : Arrêté du 5 mars 1993
Localisation : ATELIER MENUISERIE		
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.		

AVIS GENERAL

Non vérifié. Equipement/installation en panne: les éventuelles actions à entreprendre constatées lors de notre précédente vérification sont reconduites dans le présent rapport.

ACTIONS A ENTREPRENDRE

7.3 - Signalisation / Consignes: *

Code OBS : **CB/101215/154200/0**

Remettre en état de fonctionnement le voyant présence tension

*** N'ayant pas pu vérifier ce(s) point(s) lors de l'intervention, les actions à entreprendre liées à ce(s) point(s) datant de la dernière inspection réalisée sont reconduites.**

Fiche n° 35	MACHINE DIVERS	N° série : 0805264 N°interne : 725
	Marque : FRAMAR	Type : MB1
Date de mise en service : 2008		Texte de référence : Arrêté du 5 mars 1993
Localisation : ATELIER MENUISERIE		
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.		

LISTE DES POINTS APPLICABLES

L'ensemble des points que nous n'avons pas pu examiner lors de notre intervention sont listés ci-après.

CARACTERISTIQUES	4 PNEUMATIQUE
MODE DE MARCHE	4.1 Equipements et raccordements
DEROULEMENT DE LA VERIFICATION	4.2 Niveaux / Filtres / Echappements
1 ETAT GENERAL	4.5 Séparation
1.1 Stabilité	6 ORGANES DE SERVICE
1.2 Eléments constitutifs	6.1 Sélecteurs, boutons-poussoirs, leviers...
1.3 Propreté / Fuites	6.2 Identification
2 ELEMENTS MECANIQUES	6.3 Protection
2.1 Eléments mobiles	7 SIGNALISATION / INDICATION / APPAREILS DE MESURE
2.2 Freins	7.2 Identification
2.4 Jeu des commandes mécaniques	7.3 Signalisation / Consignes
3 EQUIPEMENT ELECTRIQUE	8 PROTECTEURS / DISPOSITIFS DE PROTECTION / AUTRES DISPOSITIFS DE PROTECTION
3.1 Equipements et raccordements	8.1 Distance de sécurité
3.2 Contacts directs	8.2 Protecteurs fixes
3.3 Séparation	8.3 Protecteurs mobiles
	9 DISPOSITIFS D'ARRET
	9.2 Arrêt général
	9.3 Arrêts d'urgence

«Référentiel» DIV 3