

Bureau Veritas Exploitation SAS

RENNES
1 à 3 rue M. de la Gournerie
CS 63901
35039 Rennes Cedex France
Téléphone : 02.99.23.39.39
Mail : claud.gallo@fr.bureauveritas.com

A l'attention de M. PASTY JEAN-MARC

LYCEE DES METIERS PIERRE MENDES FRANCE
34 RUE BAHON RAULT
35000 RENNES

Rapport mis à disposition sur le site BVLink
<https://bvlink.bureauveritas.com/>

Rapport de vérification générale périodique de machine(s) non soumise(s)

Atelier plomberie

**Intervention du 18/12/2017****Coordonnées du site :**

Nom du site : LYCEE DES METIERS PIERRE MENDES
FRANCE
Latitude : -1.6841
Longitude : 48.134

Lieu d'intervention :

34 RUE BAHON RAULT
35000 RENNES

Numéro d'affaire : 2313310

Référence du rapport : 2313310/5.1.3.R

Rédigé le : 19/12/2017

Par : Claude GALLO

Ce document a été validé par son auteur

Ce rapport contient 2 fiches

PREAMBULE

Bureau Veritas a le plaisir de vous remettre le rapport de vérification de vos machines identifiées ci-après.

Ce rapport comprend une fiche par équipement de travail, dans laquelle sont mentionnés la réglementation appliquée, l'identifiant de l'équipement, les caractéristiques techniques essentielles, les éventuelles actions à entreprendre et le contenu de la prestation effectuée par Bureau Veritas, à l'aide des moyens mis à sa disposition.

RAPPELS SUR LES OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR

Sur la base de l'ensemble des informations en sa possession et notamment des « avis généraux » du présent rapport, **l'employeur décide ou non le maintien en service de chaque équipement.**

L'employeur doit tenir à jour **un registre de sécurité par établissement**, y consigner le résultat des vérifications et y annexer le présent rapport.

PERSONNE(S) RENCONTREE(S)

A notre arrivée, nous nous sommes présentés à M. PASTY.

EQUIPEMENT(S) OBJET(S) DU PRESENT RAPPORT

<i>Quantité</i>	<i>Equipement(s)</i>	<i>Quantité</i>	<i>Equipement(s)</i>
2	MACHINE DIVERS		

Liste récapitulative des observations issues de la vérification

Périmètre vérifié dans le rapport / LYCEE DES METIERS PIERRE MENDES FRANCE

Fiche N° 1 : MACHINE DIVERS

N° interne : 993

Localisation : Atelier Plomberie scie

Marque : FMB

Type : Antares

N° de série : M00313

Année de mise en service : 2009

Avis Général Les vérifications ont fait apparaître des défauts ou anomalies mentionnés dans le récapitulatif des " actions à entreprendre " auxquelles il y a lieu de remédier.

Point vérifié

Actions à entreprendre

10- AUTRES POINTS



Remettre de l'huile de coupe.

Date de 1^{ère} apparition :

18/12/2017

Code Obs. :

CG/181217/165904/0

Vous pouvez souscrire à l'option
Data View



Aucune image
disponible

Fiche N° 2 : MACHINE DIVERS

N° interne : 96

Localisation : Atelier plomberie touret

Marque : PROTECNIC

Type : FEM 240

N° de série : 2054

Année de mise en service : 1993

Avis Général Demande de mise à l'arrêt de la machine.

Point vérifié

Actions à entreprendre

2.1- Eléments mobiles



Remplacer les meules creusées.

Date de 1^{ère} apparition :

18/12/2017

Code Obs. :

CG/181217/164301/0

3.1- Equipements et raccordements



Placer une bobine à manque de tension dans la commande le touret ne doit pas pouvoir redémarrer seul en cas d'absence puis remise tension.

Date de 1^{ère} apparition :

18/12/2017

Code Obs. :

CG/181217/163718/0

Liste récapitulative des observations issues de la vérification

Point vérifié

Actions à entreprendre

6.1- Sélecteurs, boutons-
poussoirs, leviers...



Mettre en place un bouton d'arrêt.

Date de 1^{ère} apparition :

18/12/2017

Code Obs. :

CG/181217/164155/0

7.3- Signalisation /
Consignes



Afficher les consigne du meulage.

Date de 1^{ère} apparition :

18/12/2017

Code Obs. :

CG/181217/163718/1

8.4- Protecteurs réglables



**Régler les supports de pièces qui sont trop éloignés des
meules.**

Date de 1^{ère} apparition :

18/12/2017

Code Obs. :

CG/181217/164014/0

Fiche n° 1	MACHINE DIVERS	N° série : M00313 N°interne : 993
	Marque : FMB	Type : Antares
Date de mise en service : 2009		Texte de référence : Arrêté du 5 mars 1993
Localisation : Atelier Plomberie scie		
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.		

CARACTERISTIQUES

Nature : scie à ruban	
Postes de travail	
Vérifiés : 1 Postes vérifiés : Opérateur unique	Présents : 1
Energies : Electrique	

MODE DE MARCHÉ

(1)

Désignation : sciage descente manuelle Commande : Bouton-poussoir Appui : Maintenu	Vérifié : Oui Protection : Protecteurs mobiles Autre protection : Contrôle tension lame
---	--

(2)

Désignation : sciage descente automatique Commande : Bouton-poussoir Appui : Impulsion	Vérifié : Oui Protection : Protecteurs mobiles Autre protection : Contrôle tension lame
---	--

DEROULEMENT DE LA VERIFICATION

Conditions de présentation de la machine :	Celles-ci nous ont permis d'effectuer la vérification
--	--

PROTECTEURS / DISPOSITIFS DE PROTECTION / AUTRES DISPOSITIFS DE PROTECTION

Protecteurs fixes

Eléments moteur : Oui	Eléments mobiles : Oui
------------------------------	-------------------------------

Protecteurs mobiles

Présence : Oui Contrôle : Verrouillage	Localisation : Protecteur lame
---	---------------------------------------

AVIS GENERAL

Les vérifications ont fait apparaître les défauts ou anomalies mentionnées dans le récapitulatif des " actions à entreprendre " auxquelles il y a lieu de remédier.

ACTIONS A ENTREPRENDRE

10 - AUTRES POINTS:

Code OBS : **CG/181217/165904/0**

Remettre de l'huile de coupe.

Fiche n° 1	MACHINE DIVERS	N° série : M00313 N°interne : 993
	Marque : FMB	Type : Antares
Date de mise en service : 2009		Texte de référence : Arrêté du 5 mars 1993
Localisation : Atelier Plomberie scie		
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.		

LISTE DES POINTS APPLICABLES

L'ensemble des points que nous avons examinés lors de notre intervention sont listés ci-après, sous réserve des observations explicitées ci-dessus.

CARACTERISTIQUES	5 HYDRAULIQUE
MODE DE MARCHE	5.1 Equipements et raccordements
DEROULEMENT DE LA VERIFICATION	5.2 Niveaux
1 ETAT GENERAL	6 ORGANES DE SERVICE
1.1 Stabilité	6.1 Sélecteurs, boutons-poussoirs, leviers...
1.2 Eléments constitutifs	6.2 Identification
1.3 Propreté / Fuites	6.3 Protection
2 ELEMENTS MECANIQUES	7 SIGNALISATION / INDICATION / APPAREILS DE MESURE
2.1 Eléments mobiles	7.1 Indicateurs / Appareils de mesure
2.2 Freins	7.2 Identification
2.4 Jeu des commandes mécaniques	7.3 Signalisation / Consignes
3 EQUIPEMENT ELECTRIQUE	8 PROTECTEURS / DISPOSITIFS DE PROTECTION / AUTRES DISPOSITIFS DE PROTECTION
3.1 Equipements et raccordements	8.1 Distance de sécurité
3.2 Contacts directs	8.2 Protecteurs fixes
3.3 Séparation	8.3 Protecteurs mobiles
	9 DISPOSITIFS D'ARRET
	9.2 Arrêt général
	9.3 Arrêts d'urgence
	10 AUTRES POINTS

«Référentiel» DIV 3

Fiche n° 2	MACHINE DIVERS	N° série : 2054 N°interne : 96
	Marque : PROTECNIC	Type : FEM 240
Date de mise en service : 1993		Texte de référence : Arrêté du 5 mars 1993
Localisation : Atelier plomberie touret		
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.		

CARACTERISTIQUES

Nature : Touret à meuler	
Postes de travail	
Vérifiés : 1 Postes vérifiés : Opérateur unique	Présents : 1
Energies : Electrique	

MODE DE MARCHÉ

Désignation : Marche Appui : Impulsion	Commande : Bouton-poussoir Autre protection : Protecteur réglables
---	---

DEROULEMENT DE LA VERIFICATION

Conditions de présentation de la machine :	Celles-ci nous ont permis d'effectuer la vérification
--	--

PROTECTEURS / DISPOSITIFS DE PROTECTION / AUTRES DISPOSITIFS DE PROTECTION

Protecteurs fixes

Eléments moteur : Oui	Eléments mobiles : Oui
------------------------------	-------------------------------

Protecteurs réglables

Présence : Oui	Localisation : Face aux meules et support de pièce à meuler
-----------------------	--

DISPOSITIFS D'ARRET

Arrêts d'urgence

Arrêt d'urgence : Bouton-poussoir
--

AVIS GENERAL

Demande de mise à l'arrêt de la machine.

ACTIONS A ENTREPRENDRE

Les vérifications ont fait apparaître des défauts ou anomalies graves repérées DDS (Dispositifs Déterminants pour la Sécurité) mentionnées dans le tableau des " actions à entreprendre " qui nécessitent l'arrêt de la machine.

2.1 - Eléments mobiles:

Code OBS : **CG/181217/164301/0**

Remplacer les meules creusées.

Fiche n° 2	MACHINE DIVERS	N° série : 2054 N°interne : 96
	Marque : PROTECNIC	Type : FEM 240
Date de mise en service : 1993		Texte de référence : Arrêté du 5 mars 1993
Localisation : Atelier plomberie touret		
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.		

3.1 - Equipements et raccords:

Code OBS : **CG/181217/163718/0**

Placer une bobine à manque de tension dans la commande le touret ne doit pas pouvoir redémarrer seul en cas d'absence puis remise tension.

6.1 - Sélecteurs, boutons-poussoirs, leviers...:

Code OBS : **CG/181217/164155/0**

Mettre en place un bouton d'arrêt.

7.3 - Signalisation / Consignes:

Code OBS : **CG/181217/163718/1**

Afficher les consigne du meulage.

8.4 - Protecteurs réglables:

Code OBS : **CG/181217/164014/0**

Régler les supports de pièces qui sont trop éloignés des meules.

Fiche n° 2	MACHINE DIVERS	N° série : 2054 N°interne : 96
	Marque : PROTECNIC	Type : FEM 240
Date de mise en service : 1993		Texte de référence : Arrêté du 5 mars 1993
Localisation : Atelier plomberie touret		
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.		

LISTE DES POINTS APPLICABLES

L'ensemble des points que nous avons examinés lors de notre intervention sont listés ci-après, sous réserve des observations explicitées ci-dessus.

CARACTERISTIQUES	3 EQUIPEMENT ELECTRIQUE
MODE DE MARCHE	3.1 Equipements et raccordements
DEROULEMENT DE LA VERIFICATION	3.2 Contacts directs
1 ETAT GENERAL	3.3 Séparation
1.1 Stabilité	6 ORGANES DE SERVICE
1.2 Eléments constitutifs	6.1 Sélecteurs, boutons-poussoirs, leviers...
1.3 Propreté / Fuites	6.2 Identification
2 ELEMENTS MECANIQUES	6.3 Protection
2.1 Eléments mobiles	7 SIGNALISATION / INDICATION / APPAREILS DE MESURE
2.2 Freins	7.2 Identification
	7.3 Signalisation / Consignes
	8 PROTECTEURS / DISPOSITIFS DE PROTECTION / AUTRES DISPOSITIFS DE PROTECTION
	8.1 Distance de sécurité
	8.2 Protecteurs fixes
	8.4 Protecteurs réglables
	9 DISPOSITIFS D'ARRET
	9.3 Arrêts d'urgence

«Référentiel» DIV 3



Fiche n°1-MACHINE DIVERS-M00313-993



Fiche n°2-MACHINE DIVERS-2054-96